

ZYB201170243  
34BE4720

TSE-HYB No : 34-HYB-18508 (10.04.2019-10.04.2026)  
Mersis No : 0206069647500016

# WV1ZZZ2KZBX003161

## ŞASI NUMARALI ARACIN

### OTORAPOR

#### OTO EKSPERTİZ RAPORUDUR

BU RAPOR, Ces Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti. ŞİRKETİ TARAFINDAN ÜRETİLMİŞTİR.  
HER OTORAPOR, BAĞIMSIZ FRANCHISE İŞLETMESİDİR. HER İŞLETME KENDİ ÜRETTİĞİ RAPORDAN SORUMLUDUR.

Bayi Adresi : Seyitnizam Mahallesi Demirciler Sitesi 5. Cad. No:8 Zeytinburnu/İstanbul

Raporla İlgili Destek İstediginizde 90 (212) 510-51-15 Numaralı Telefondan Bize Ulaşabilirsiniz

ARAÇ YÖNETMELİK KAPSAMI DIŞINDA KALAN; 8 YAŞ / 160.000 KM. SINIRININ ÜZERİNDE OLDUĞU İÇİN, RAPORUN NOTERE BİLDİRİLMESİNE GEREK YOKTUR. ARAÇ YÖNETMELİK GEREĞİ GARANTİ  
DIŞINDADIR



Plaka : 34BE4720

Motor No : BLSC94412

ARACIN KRONİK ARIZALI PARÇA GERİ ÇAĞIRMA (RECALL) KAYDI OLUP OLMADIĞINI YETKİLİ SERVİSTEN SORGULATMAYI UNUTMAYINIZ.

#### DİKKAT

Bu rapor doğa dostu özet rapordur ve sadece sizin için önemli noktaları içerir. Detaylı raporu, diğer fotoğrafları, ekspertiz sözleşmesini, raporun orijinal olup olmadığını teyit etmek için, Otorapor Mobil uygulamasını android veya iPhone işletim sistemine sahip akıllı telefonunuza indirip bu sayfadaki karekodu okutarak indirebilir ve raporunuzu ömür boyu telefonunuzda saklayabilirsiniz. Karekodu tarayınız ve raporu telefonunuza indiriniz.

Ayrıca otorapor.com sitemizden rapor iş emri numarası olan "ZYB201170243" kodu ile elinizdeki raporun değiştirilmemiş olduğunu teyit edebilirsiniz.



FOTOĞRAFLARI RENKLİ GÖRMEK ve RAPORU ARŞİVLEMEK İÇİN OTORAPOR UYGULAMASINI İNDİRİP QR KODU TELEFON KAMERASINDAN TARAYINIZ



iPhone  
App Store'dan  
İndirin

Android  
Google Play  
DENETİM

İş Emri No : ZYB201170243  
Plaka : 34BE4720 Bayide Kalacak  
Şasi No : WV1ZZZ2KZBX003161  
TSE-HYB No : 34-HYB-18508 (10.04.2019-10.04.2026)  
Mersis No : 0206069647500016

### İŞ EMRİ / ARAÇ KABUL / TESLİM / BİLGİ FORMU (İMZALAR)

İŞ EMRİNİ AÇAN TEKNİSYEN : Serdar Kuştemir  
ARAÇ KABUL TARİH / SAATİ : 30.06.2026 14:11  
KAPANIŞ TARİH / SAATİ : 30.06.2026 15:28  
OTORAPOR GİRİŞ KM : 208423  
OTORAPOR ÇIKIŞ KM : 208423

BAYI : BU RAPOR, Ces Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti. ŞİRKETİ TARAFINDAN  
ÜRETİLMİŞTİR.  
Seyitnizam Mahallesi Demirciler Sitesi 5. Cad. No:8 Zeytinburnu/  
İstanbul  
90 (212) 510-51-15

### TALEP EDİLEN PAKETLER

Opel Odak Oto Ekspertiz  
Paketi (Airbag)

### ARAÇ BİLGİLERİ

MARKA : Volkswagen  
ÜRETİM YILI (TARİHİ) : 2011  
ŞASİ NO : WV1ZZZ2KZBX003161  
ARAÇ YAKIT CİNSİ : Dizel

MODEL (CİNSİ) : Caddy  
PLAKA : 34BE4720  
MOTOR NO : BLSC94412  
VİTES TİPİ Manuel

### EKSPERTİZ TALEP EDEN / MÜŞTERİ BİLGİLERİ (ALICI)

ADI SOYADI : OPEL ODAK İHRACAT İTHALAT  
MÜMESSİLLİK ANONİM ŞİRKETİ  
TELEFON CEP : 0(500) 000 0000  
E-MAİL :  
ZEYTINBURNU ISTANBUL /  
T.C. NO / VERGİ NO : 6340004869  
ADRES : ZEYTINBURNU ISTANBUL

### ARAÇ SAHİBİ (RUHSATTA YAZAN)

ADI SOYADI : OPEL ODAK İHRACAT İTHALAT  
MÜMESSİLLİK ANONİM ŞİRKETİ  
T.C. NO / VERGİ NO / MERSİS NO : 6340004869  
ADRES : ZEYTINBURNU ISTANBUL  
E-MAİL :

### ARACI KULLANAN VEYA VEKİL KİŞİ BİLGİLERİ (SATICI)

ADI SOYADI : OPEL ODAK İHRACAT İTHALAT  
MÜMESSİLLİK ANONİM ŞİRKETİ  
TELEFON CEP : 0(500) 000 0000

### EKSPERTİZ TALEP EDEN ALICI VEKİLİ

ADI SOYADI : OPEL ODAK İHRACAT İTHALAT  
MÜMESSİLLİK ANONİM ŞİRKETİ  
TELEFON CEP : 0(500) 000 0000  
T.C. No / Vergi No : 6340004869

### ARAÇ HAKKINDA ARAÇ SAHİBİNİN BEYANI

### TEKNİKERLER

YAŞAR KEMAL İSLAMOĞLU  
COŞAR ALPALTAŞ  
Murat Ümüzlür

YEDEK ANAHTAR?  VAR  YOK  BİLMİYORUM  
RUHSATIN ASLI GÖRÜLDÜ MÜ?  EVET  HAYIR

(İŞBU BİLGİLER MÜŞTERİ BEYANINA DAYALIDIR)

PAKET TUTARI 6000,00 TL

DİKKAT! RAPORLARIMIZ DİJİTAL OLARAK ÜRETİLMEKTEDİR. HİÇBİR RAPORUMUZDA EL  
YAZISI KULLANILMAMAKTADIR. EL YAZISI İLE EKLENTİ YAPILAN RAPORLAR GEÇERSİZDİR

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ  
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!

30.06.2026 15:30

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,  
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP  
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ces Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti. şirketi tarafından üretilmiştir. Her  
Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği  
rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 6000,00 TL  
RAPOR TARİHİ : 30.06.2026

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI  
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA  
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDUR. GÜMÜŞ HOLOGRAM  
BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMAMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

İş Emri No : ZYB201170243  
Plaka : 34BE4720  
Şasi No : WV1ZZZ2KZBX003161  
TSE-HYB No : 34-HYB-18508 (10.04.2019-10.04.2026)  
Mersis No : 0206069647500016

Bayide Kalacak

## ARAÇ BİLGİLERİ

MARKA : Volkswagen  
MODEL (ÇİNSİ) : Caddy  
ÜRETİM YILI (TARİHİ) : 2011  
PLAKA : 34BE4720  
ŞAŞI NO : WV1ZZZ2KZBX003161  
MOTOR NO : BLSC94412  
ARAÇ YAKIT ÇİNSİ : Dizel  
VİTES TİPİ Manuel

## EKSPERTİZ ÖNCESİ TESPİT EDİLEN DURUMLAR

Araç, 8 yaşından büyük olduğu için motor/mekanik olarak garanti kapsamı dışındadır.

SEÇİLİ EKSPERTİZ PAKETİ MOTOR MEKANİK GARANTİSİNİ KAPSAMAMAKTADIR. BU EKSPERTİZ RAPORU ARACIN İSTASYONUNUZA GİRİŞ ÇIKIŞ KİLOMETRELERİNDEKİ VERİLERİ YANSITMAKTADIR.

<https://hgs.epttavm.com/ arac-km-sorgula> adresinden kilometre sorgulaması yapabilirsiniz.

- Bu işyerinde belirtilen işlemlerin yapılması için OTORAPOR ekspertiz servisini yetkili kılıyorum.
- Her sayfanın arkasında bulunan sözleşmede yazılı tüm genel ekspertiz bakım ve muayene şartlarını okudum, kabul ediyorum.
- Bu rapor Ekspertiz merkezine getirildiği kilometre ve merkezden çıkış yaptığı kilometreler içerisinde geçerlidir.
- Ekspertiz, motor sıcakken yapılmıştır. Motor soğukken tespit edilebilecek arızalar garanti dışıdır.
- Gerektiğinde ekspertiz öncesi ve sonrası yol testi yapılmasını onaylıyorum.
- Dinamometre test cihazından ve diğer test cihazlarından dolayı oluşabilecek motor, şanzıman vs. arızalardan OTORAPOR sorumlu değildir.
- Aracınızın ekspertiz işlemi sonrası, Otorapor'un aracınızda "Sorunlu", "Hatalı" ya da "Bakım Yapılmaması Gereklidir" olarak belirttiği tüm parça ve aksamlar sizin sorumluluğunuzdadır.**
- ARAÇTA TESPİT EDİLMİŞ SORUNLU PARÇALARIN, GEREKLİ BAKIM VE ONARIMLARI YAPILMADAN TRAFİĞE ÇIKMASI KESİNLİKLE UYGUN DEĞİLDİR; OTO ÇEKİCİSİ İLE ALINIP YETKİLİ SERVİSTE BAKIM YAPILMASI GEREKLİDİR. TRAFİĞE BU ŞEKİLDE ÇIKILMASI DURUMUNDA ORTAYA ÇIKABİLECEK DURUMLARDAN OTORAPOR SORUMLU DEĞİLDİR.**
- Bu rapor sadece ekspertiz yaptıran kişi için geçerlidir. Alıcı veya satıcı tarafından 3. kişilere devir edilemez.
- Aracın alıcı tarafından satış işlemi görmesi durumunda bu rapor geçerliliğini yitirir.
- İşbu iş emri neticesinde, oto ekspertiz raporu alınması istenen aracın oto ekspertiz raporu alındıktan sonra gerekli görüldüğü takdirde bir an önce ilgili servise gidilerek tamir, bakım ve onarımlarının yapılması önemle arz olunur.
- <https://www.otorapor.com/ems> adresindeki ve telefonuma gelen "OTORAPOR OTO EKSPERTİZ VE MUAYENE ŞARTLARI" nı kabul ediyorum.
- Araç hakkında yazılı ve sözlü olarak tüm bilgilendirmeler tarafıma yapılmıştır.
- Airbag kontrolleri ilgili paketlerde OBD yöntemiyle elektronik ve fiziki olarak SÖKÜLMEDEN yapılmaktadır. Airbag paketi satın alınması halinde muvaffakata alınarak sökülmemektedir.
- Expert Assist ve diğer garanti şartlarını kabul ediyorum.
- Özel nitelikli kişisel verilerimi de içeren kimlik kartı verileri ve sair kişisel verilerimin OTO RAPOR ARAÇ MUAYENE VE EKSPERTİZ HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından sağlanan satın ve satış sonrası hizmetler çerçevesinde; ürün ve hizmetlere ilişkin yönlendirmede bulunulması, kampanyalara ilişkin bilgi verilebilmesi, satın alınan ürün ve diğer hizmetlere ilişkin olarak memnuniyetimin değerlendirilmesine yönelik analizler yapılması ve bu kapsamda tarafımla iletişime geçilmesi, anılan hizmetlere ve ürünlere yönelik tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin sosyal medya, arama motorları, e-mail, kısa mesaj vb. kanallarla gerçekleştirilmesi amacıyla tarafımla iletişime geçilmesi ve aynı amaçlarla verilerimin yurt içi veya yurt dışı merkezli dijital pazarlama firmalarına aktarılması, özel günlerde tarafıma hediye gönderilebilmesi için ürün/hizmet sağlayan şirketlere aktarılması amacıyla yukarıda belirtilen bilgiler kapsamında işlenmesini kendi açık rızam ile onaylıyorum.
- Kilometre kontrolü içeren paketlerde kilometre sorguları Ptt Sisteminden ve Km Hunter kilometre sorgulama cihazının araca bağlanması ile yapılmaktadır. Ptt sistemlerinden ya da Km Hunter cihazından kaynaklı teknik aksaklık ve hatalar sebebiyle ortaya çıkacak hatalı sorgu sonucundan tarafımız sorumlu olmayıp sorumluluk ilgili sorgunun yapıldığı kurum ya da cihaz üreticilerine aittir.
- İşbu raporda yapılan tespit ve değerlendirmeler, aracın yetkili servis dışında bakım, tamir, onarım gibi en ufak bir yetkisiz müdahaleye maruz kalmış olması durumunda geçerliliğini yitirecektir.
- İşbu rapor yanlış, kalitesiz akaryakıt almış olması durumunda bu sebeple oluşacak arızalar kapsamında geçerliliğini yitirecektir.
- İŞBU RAPOR KRİMLAL BİR İNCELEME İÇERMEMEKTEDİR. ARACIN ŞAŞI YA DA MOTOR NUMARASININ DEĞİŞTİRİLMİŞ OLUŞU OLMAĞININ BELİRLENMESİ KONUSUNDA EKSPERTİZ ŞİRKETLERİNİN, YÖNETMELİK VEYA STANDARTLARLA BELİRLENMİŞ BİR GÖREVLERİ VE EGM BÜNYESİNDE BULUNAN VERİLERE ERİŞİM İZİNLERİ MEVCUT OLMAMASI SEBEBİYLE ARACIN CHANGE OLUP OLMADIĞINA İLİŞKİN BİR TESPİT YAPILMAMAKTADIR.
- SEBEPLE AĞIR HASAR KAYITLI, CHANGE VB ARAÇLAR EKSPERTİZ FİRMASI SORUMLULUĞUNDA DEĞİLDİR.
- İşbu Rapor Kriminal Bir İnceleme İçermektedir. Aracın Şasi Ya Da Motor Numarasının Değiştirilmiş Olup Olmadığının Belirlenmesi Konusunda Ekspertiz Şirketlerinin, Yönetmelik veya Standartlarla Belirlenmiş Bir Görevleri Ve Egm Bünyesinde Bulunan Verilere Erişim İzinleri Mevcut Olmaması Sebebiyle Aracın Change Olup Olmadığına İlişkin Bir Tespit Yapılmamaktadır. Bu Raporun Amacı Trafik Güvenliğini Tehlikeye Atacak Fren, Süspansiyon, Motor Parçaları, Kaporta Parçaları Gibi Yönetmelikle Çerçevesi Belirlenmiş Sınırlı Parçaların İncelenmesidir. Bu rapor Otomotiv Laboratuvarlarında makine, otomotiv mühendisleri tarafından, aracın tamamen parçalanarak (30.000 parça) günlerce incelemeye tutulması gibi bir yöntemle oluşturulmamıştır. Kısıtlı bir zaman aralığında sökülme ve kimyasal madde kullanım işlemi olmaksızın olağan gözden geçirmeyle hazırlanan bu rapor sadece görüş bildirmektedir. Aynı zamanda ekspertiz işletmelerinin tramer, adalet bakanlığı verileri, emniyet, adli tip kriminal bilgi havuzu, jandarma, içişleri bakanlığı, teknik üniversite gibi yerlerin bilgi havuzlarına erişimi bulunmamaktadır. Bu sebeplerle bir "bilirkişi raporu" hükmünde olmayan işbu ekspertiz raporunun "bilirkişi raporlarını" yazan bilirkişiler dahi yazdıkları rapordan sorumlu olmazken hukuken Otorapor aleyhine tazmin sonucu doğurması beklenebilir. Hukuken işbu raporun bağlayıcılığı yoktur. Otorapor ekspertiz ücretinin tadisi ya da her ne ad altında olursa olsun herhangi bir tazminat talebini kabul etmeyeceğini işbu rapor ile müşteriye bildirmiş bulunmaktadır.
- Aracın "recall" geri çağırma, üretim hatası gibi üretici firmamız garantisinde olan gizli kusurlardan Otorapor sorumlu değildir.

ALICI  
OPEL ODAK İHRACAT İTHALAT  
ADI SOYADI: MÜMESSİLLİK ANONİM  
ŞİRKETİ  
İMZA:

SATICI  
OPEL ODAK İHRACAT İTHALAT  
ADI SOYADI: MÜMESSİLLİK ANONİM  
ŞİRKETİ  
İMZA:

DİKKAT! RAPORLARIMIZ DİJİTAL OLARAK ÜRETİLMEKTEDİR. HİÇBİR RAPORUMUZDA EL  
YAZISI KULLANILMAMAKTADIR. EL YAZISI İLE EKLENTİ YAPILAN RAPORLAR GEÇERSİZDİR

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ  
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!

30.06.2026 15:30

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,  
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP  
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ces Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti. şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 6000,00 TL  
RAPOR TARİHİ : 30.06.2026

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI  
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA  
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDUR. GÜMÜŞ HOLOGRAM  
BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMAMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

İş Emri No : ZYB201170243

Plaka : 34BE4720

Şasi No : WV1ZZZ2KZBX003161

### Rapor Sahibinin

TSE-HYB No : 34-HYB-18508 (10.04.2019-10.04.2026)

Mersis No : 0206069647500016

## İŞ EMRİ / ARAÇ KABUL / TESLİM / BİLGİ FORMU

TARAFSIZ, BAĞIMSIZ, YETKİLİ

İŞ EMRİNİ AÇAN TEKNİSYEN	Serdar Kuştemir
ARAÇ KABUL TARİHİ	30.06.2026
ARAÇ KABUL SAATİ	14:11
KAPANIŞ TARİHİ	30.06.2026
ARAÇ TESLİM SAATİ	15:28
OTORAPOR GİRİŞ KM	208423
OTORAPOR ÇIKIŞ KM	208423

BU RAPOR, Ces Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti. ŞİRKETİ TARAFINDAN ÜRETİLMİŞTİR. Seyitnizam Mahallesi Demirciler Sitesi 5. Cad. No:8 Zeytinburnu/İstanbul 90 (212) 510-51-15 Vergi No : 2060696475 Mersis No : 0206069647500016	BAYİ İMZASI
---	-------------

### ARAÇ BİLGİLERİ

PLAKA	34BE4720		
ŞASİ NO	WV1ZZZ2KZBX003161		
MOTOR NO	BLSC94412		
MARKA	Volkswagen		
MODEL (CİNSİ)	Caddy		
ÜRETİM YILI (TARİHİ)	2011		
İlk Tescil Tarihi	05.08.2010	Tescil Tarihi	29.06.2026
ARAÇ YAKIT CİNSİ	Dizel		
VİTES TİPİ	Manuel		

### EKSPERTİZ TALEP EDEN / MÜŞTERİ BİLGİLERİ (ALICI)

ADI SOYADI	OPEL ODAK İHRACAT İTHALAT MÜMESSİLLİK ANONİM ŞİRKETİ
TELEFON CEP	0(500) 000 0000
E-MAİL	
Vergi D. / T.C. NO - VERGİ NO	ZEYTINBURNU ISTANBUL / 6340004869
TELEFON İŞ / EV	
ADRES	ZEYTINBURNU ISTANBUL
İMZA (ALICI VEYA VEKİLİ)	

### TALEP EDİLEN PAKETLER

PAKETLER	<input checked="" type="checkbox"/> Opel Odak Oto Ekspertiz Paketi (Airbag)
PAKET TUTARI	6000,00 TL

### ARAÇ SAHİBİ (RUHSATTA YAZAN)

ADI SOYADI	OPEL ODAK İHRACAT İTHALAT MÜMESSİLLİK ANONİM ŞİRKETİ
T.C. NO / VERGİ NO / MERSİS NO	6340004869
ADRES	ZEYTINBURNU ISTANBUL
E-MAİL	
İMZA (ARAÇ SAHİBİ VEYA VEKİLİ)	

### ARACI KULLANAN VEYA VEKİL KİŞİ BİLGİLERİ (SATICI)

ADI SOYADI	OPEL ODAK İHRACAT İTHALAT MÜMESSİLLİK ANONİM ŞİRKETİ
TELEFON CEP	0(500) 000 0000
ARAÇ HAKKINDA ARAÇ SAHİBİNİN BEYANI	

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!

30.06.2026 15:30

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,  
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP  
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ces Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti. şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 6000,00 TL  
RAPOR TARİHİ : 30.06.2026

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMAMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

İş Emri No : ZYB201170243

Plaka : 34BE4720

Şasi No : WV1ZZZ2KZBX003161

### Rapor Sahibinin

TSE-HYB No : 34-HYB-18508 (10.04.2019-10.04.2026)

Mersis No : 0206069647500016

## İŞ EMRİ / ARAÇ KABUL / TESLİM / BİLGİ FORMU

TARAFSIZ, BAĞIMSIZ, YETKİLİ

İKİNCİ EL OTO GARANTİ TEKLİFİ İSTİYOR MUSUNUZ?	<input type="checkbox"/> EVET <input type="checkbox"/> HAYIR
KASKO VE TRAFİK SİGORTASI TEKLİFİ İSTİYOR MUSUNUZ?	<input type="checkbox"/> EVET <input type="checkbox"/> HAYIR
YEDEK ANAHTAR?	<input type="checkbox"/> VAR <input type="checkbox"/> YOK <input type="checkbox"/> BİLMİYORUM
RUHSATIN ASLI GÖRÜLDÜ MÜ?	<input type="checkbox"/> EVET <input type="checkbox"/> HAYIR

### EKSPERTİZ ÖNCESİ TESPİT EDİLEN DURUMLAR

**DİKKAT : 5664 SORUSU YAPILMAMIŞTIR. TRAMER SORGUSUNU YAPINIZ.**  
Araç, 8 yaşından büyük olduğu için motor/mekanik olarak garanti kapsamı dışındadır.  
SEÇİLİ EKSPERTİZ PAKETİ MOTOR MEKANİK GARANTİSİNİ KAPSAMAMAKTADIR. BU EKSPERTİZ RAPORU ARACIN İSTASYONUMUZA GİRİŞ ÇIKIŞ KİLOMETRELERİNDEKİ VERİLERİ YANSITMAKTADIR.  
<https://hgs.epttvm.com/ arac-km-sorgula> adresinden kilometre sorgulaması yapabilirsiniz.

(İŞBU BİLGİLER MÜŞTERİ BEYANINA DAYALIDIR)

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ  
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



30.06.2026 15:30

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,  
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP  
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ces Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti. şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 6000,00 TL  
RAPOR TARİHİ : 30.06.2026

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMAMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

İş Emri No : ZYB201170243

Plaka : 34BE4720

Şasi No : WV1ZZZ2KZBX003161

## Rapor Sahibinin

TSE-HYB No : 34-HYB-18508 (10.04.2019-10.04.2026)

Mersis No : 0206069647500016

## İŞ EMRİ / ARAÇ KABUL / TESLİM / BİLGİ FORMU

TARAFSIZ, BAĞIMSIZ, YETKİLİ

- Bu işyerinde belirtilen işlemlerin yapılması için OTORAPOR ekspertiz servisini yetkili kılıyorum.
- Her sayfanın arkasında bulunan sözleşmede yazılı tüm genel ekspertiz bakım ve muayene şartlarını okudum, kabul ediyorum.
- Bu rapor Ekspertiz merkezine getirildiği kilometre ve merkezden çıkış yaptığı kilometreler içerisinde geçerlidir.
- Ekspertiz, motor sıcakken yapılmıştır. Motor soğukken tespit edilebilecek arızalar garanti dışıdır.
- Gerektiğinde ekspertiz öncesi ve sonrası yol testi yapılmasını onaylıyorum.
- Dinamometre test cihazından ve diğer test cihazlarından dolayı oluşabilecek motor, şanzıman vs. arızalardan OTORAPOR sorumlu değildir.
- Aracınızın ekspertiz işlemi sonrası, Otorapor'un aracınızda "Sorunlu", "Hatalı" ya da "Bakım Yapılması Gereklidir" olarak belirttiği tüm parça ve aksamlar sizin sorumluluğunuzdadır.**
- ARAÇTA TESPİT EDİLMİŞ SORUNLU PARÇALARIN, GEREKLİ BAKIM VE ONARIMLARI YAPILMADAN TRAFİĞE ÇIKMASI KESİNLİKLE UYGUN DEĞİLDİR; OTO ÇEKİCİSİ İLE ALINIP YETKİLİ SERVİSTE BAKIM YAPILMASI GEREKLİDİR. TRAFİĞE BU ŞEKİLDE ÇIKILMASI DURUMUNDA ORTAYA ÇIKABİLECEK DURUMLARDAN OTORAPOR SORUMLU DEĞİLDİR.**
- Bu rapor sadece ekspertiz yaptıran kişi için geçerlidir. Alıcı veya satıcı tarafından 3. kişilere devir edilemez.
- Aracın alıcı tarafından satış işlemi görmesi durumunda bu rapor geçerliliğini yitirir.
- İşbu iş emri neticesinde, oto ekspertiz raporu alınması istenen aracın oto ekspertiz raporu alındıktan sonra gerekli görüldüğü takdirde bir an önce ilgili servise gidilerek tamir, bakım ve onarımlarının yapılması önemle arz olunur.
- <https://www.otorapor.com/ems> adresindeki ve telefonuma gelen "OTORAPOR OTO EKSPERTİZ VE MUAYENE ŞARTLARI"ni kabul ediyorum.
- Araç hakkında yazılı ve sözlü olarak tüm bilgilendirmeler tarafıma yapılmıştır.
- Airbag kontrolleri ilgili paketlerde OBD yöntemiyle elektronik ve fiziki olarak SÖKÜLMEDEN yapılmaktadır. Airbag paketi satın alınması halinde muvaffak alınarak sökülmemektedir.
- Expert Assist ve diğer garanti şartlarını kabul ediyorum.
- Özel nitelikli kişisel verilerimi de içeren kimlik kartı verileri ve sair kişisel verilerimin OTO RAPOR ARAÇ MUAYENE VE EKSPERTİZ HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından sağlanan satım ve satış sonrası hizmetler çerçevesinde; ürün ve hizmetlere ilişkin yönlendirmede bulunulması, kampanyalara ilişkin bilgi verilebilmesi, satın alınan ürün ve diğer hizmetlere ilişkin olarak memnuniyetimin değerlendirilmesine yönelik analizler yapılması ve bu kapsamda tarafıma iletişime geçilmesi, anılan hizmetlere ve ürünlere yönelik tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin sosyal medya, arama motorları, e-mail, kısa mesaj vb. kanallarla gerçekleştirilmesi amacıyla tarafıma iletişime geçilmesi ve aynı amaçlarla verilerimin yurt içi veya yurt dışı merkezli dijital pazarlama firmalarına aktarılması, özel günlerde tarafıma hediye gönderilebilmesi için ürün/hizmet sağlayan şirketlere aktarılması amacıyla yukarıda belirtilen bilgiler kapsamında işlenmesini kendi açık rızam ile onaylıyorum.
- Kilometre kontrolü içeren paketlerde kilometre sorguları Ptt Sisteminden ve Km Hunter kilometre sorgulama cihazının araca bağlanması ile yapılmaktadır. Ptt sistemlerinden ya da Km Hunter cihazından kaynaklı teknik aksaklık ve hatalar sebebiyle ortaya çıkacak hatalı sorgu sonucundan tarafımız sorumlu olmayıp sorumluluk ilgili sorgunun yapıldığı kurum ya da cihaz üreticilerine aittir.
- İşbu raporda yapılan tespit ve değerlendirmeler, aracın yetkili servis dışında bakım, tamir, onarım gibi en ufak bir yetkisiz müdahaleye maruz kalması durumunda geçerliliğini yitirecektir.
- İşbu rapor aracın yanlış, kalitesiz akaryakıt almış olması durumunda bu sebeple oluşacak arızalar kapsamında geçerliliğini yitirecektir.
- İŞBU RAPOR KRİMİNAL BİR İNCELEME İÇERMEMEKTEDİR. ARACIN ŞASI YA DA MOTOR NUMARASININ DEĞİŞTİRİLMİŞ OLUPLUĞUNUN BELİRLENMESİ KONUSUNDA EKSPERTİZ ŞİRKETLERİNİN, YÖNETMELİK VEYA STANDARTLARLA BELİRLENMİŞ BİR GÖREVLERİ VE EGM BÜNYESİNDE BULUNAN VERİLERE ERİŞİM İZİNLERİ MEVCUT OLMAMASI SEBEBİYLE ARACIN CHANGE OLUPLUĞUNA İLİŞKİN BİR TESPİT YAPILMAMAKTADIR.
- SEBEPLE AĞIR HASAR KAYITLI, CHANGE VB ARAÇLAR EKSPERTİZ FİRMASI SORUMLULUĞUNDA DEĞİLDİR.
- İşbu Rapor Kriminal Bir İnceleme İçermemektedir. Aracın Şasi Ya Da Motor Numarasının Değiştirilmiş Olup Olmadığının Belirlenmesi Konusunda Ekspertiz Şirketlerinin, Yönetmelik veya Standartlarla Belirlenmiş Bir Görevleri Ve Egm Bünyesinde Bulunan Verilere Erişim İzinleri Mevcut Olmaması Sebebiyle Aracın Change Olup Olmadığına İlişkin Bir Tespit Yapılmamaktadır. Bu Raporun Amacı Trafik Güvenliğini Tehlikeye Atacak Fren, Süspansiyon, Motor Parçaları, Kaporta Parçaları Gibi Yönetmelikle Çerçevesi Belirlenmiş Sınırlı Parçaların İncelenmesidir. Bu rapor Otomotiv Laboratuvarlarında makine, otomotiv mühendisleri tarafından, aracın tamamen parçalanarak (30.000 parça) günlerce incelemeye tutulması gibi bir yöntemle oluşturulmamıştır. Kısıtlı bir zaman aralığında söküm ve kimyasal madde kullanım işlemi olmaksızın olağan gözden geçirmeyle hazırlanan bu rapor sadece görüş bildirmektedir. Aynı zamanda ekspertiz işletmelerinin tramer, adalet bakanlığı verileri, emniyet, adli tıp kriminal bilgi havuzu, jandarma, içişleri bakanlığı, teknik üniversite gibi yerlerin bilgi havuzlarına erişimi bulunmamaktadır. Bu sebeplerle bir "bilirkişi raporu" hükmünde olmayan işbu ekspertiz raporunun "bilirkişi raporların" yazan bilirkişiler dahi yazdıkları rapordan sorumlu olmazken hukuken Otorapor aleyhine tazmin sonucu doğurması beklenemez. Hukuken işbu raporun bağlayıcılığı yoktur. Otorapor ekspertiz ücretinin iadesi ya da her ne ad altında olursa olsun herhangi bir tazminat talebini kabul etmeyeceğini işbu rapor ile müşteriye bildirmiş bulunmaktadır.
- Aracın 'recall' geri çağırma, üretim hatası gibi üretici firmanın garantisinde olan gizli kusurlardan Otorapor sorumlu değildir.

**DIKKAT! RAPORLARIMIZ DİJİTAL OLARAK ÜRETİLMEKTEDİR. HİÇBİR RAPORUMUZDA EL YAZISI KULLANILMAMAKTADIR. EL YAZISI İLE EKLENEN RAPORLAR GEÇERSİZDİR**

**İş emri sayfası 3 sayfadır. Diğer sayfayı kontrol ediniz.**

ALICI	
ADI SOYADI:	OPEL ODAK İHRACAT İTHALAT MÜMESSİLLİK ANONİM ŞİRKETİ
İMZA:	

SATICI	
ADI SOYADI:	OPEL ODAK İHRACAT İTHALAT MÜMESSİLLİK ANONİM ŞİRKETİ
İMZA:	

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ  
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!

30.06.2026 15:30

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,  
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP  
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ces Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti. şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 6000,00 TL  
RAPOR TARİHİ : 30.06.2026

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDUR. GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMAMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

## MOTOR EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

### ÇOK ÖNEMLİ NOKTALAR

Motor Elektrik Tesisatı ve Kabloları

😊 İşlemli

**Klima Kompresörü Genel Durumu**

😞 **Kötü**

**Egzoz Bölgesinde Siyah Duman Var mı?** ⚠️🔧

😞 **Evet, Enjektör Temizliği ve Ayarı Gerekli**

Turbo Yağ Sızdırmazlığı-Üst Bölge

😊 Islık Sesi Mevcut

V Kayışı Gergi Rulmanı Ses Durumu

😊 İyi

Triger Kayışı-Zinciri Ses Durumu

😊 İyi

Motor Piston Kompresör testi gerekli mi?

😊 Hayır

Egzoz Bölgesinde Yağ Dumanı Mevcut mu?

😊 Hayır

Egzoz Manifoldunda Gaz Kaçağı Var mı?

😊 Hayır

Motor Suyunda Yağ Var mı?

😊 Yok

Motor Yağında Soğutma Suyu Var mı?

😊 Hayır

Motorda Üfleme Mevcut mu?

😊 Hayır

Motorda Vuruntulu Çalışma Mevcut mu?

😊 Hayır

Şarj ve Marş Dinamosu Rulmanı Ses Durumu

😊 İyi

Araca Acil Servis Bakımı Gerekli mi?

😊 Hayır

Araçta Motor-Mekanik Olarak İşlem Mevcut mu? 😊 Hayır

### ORTA ÖNEMLİ NOKTALAR

**Motor Isı ve Ses İzolasyonu**

😞 **Kötü**

**Klima Boruları**

😞 **Acil Servis Bakımı Gerekli**

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ  
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



30.06.2026 15:30

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,  
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP  
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ces Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti. şirketi tarafından üretilmiştir. Her  
Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği  
rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 6000,00 TL  
RAPOR TARİHİ : 30.06.2026

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI  
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA  
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM  
BULUNMAYAN, ANTEMLİ KAĞIDA BASILMAMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

## MOTOR EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

Fren Ana Merkez Hidrolik Sızdırmazlığı	😊 İyi	
Akü(%)	😊 İyi	: 81
Direksiyon Pompası ve Boruları Yağ Kaçağı Durumu	😊 İyi	
Motor Yağ Seviyesi	😊 İyi	
Yakıt Sistemi ve Sızdırmazlık	😊 İyi	
Radyatör Genel Durumu	😊 İyi	
Intercooler Genel Durumu	😊 İyi	
Soğutma Fanları	😊 İyi	
Soğutma Suyu Hortumları ve Sızdırmalık	😊 İyi	
Turbo Boruları Genel Durumu	😊 İyi	
Emme Manifoldu Durumu	😊 İyi	

### AZ ÖNEMLİ NOKTALAR

<b>Antifiriz</b>	😞 <b>Yok</b>	: 0
<b>Motor Üst Bölge Yağ Sızdırmazlığı</b>	😞 <b>Yağ Kaçağı Mevcut</b>	
Motor Koruyucu Kapağı/Hava Filtre ve Boruları	😊 İyi	
Fren Hidroliği Durumu	😊 İyi	
Sol Kule Bilyaları	😊 İyi	
Sağ Kule Bilyaları	😊 İyi	
Conta Kaçak Testi Yapıldı mı?	😞 conta kaçak testi satın alınmamıştır ve yapılmamıştır.	

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ  
BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



30.06.2026 15:30

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,  
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP  
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ces Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti. şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 6000,00 TL  
RAPOR TARİHİ : 30.06.2026

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMAMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

## ALT / ÖN / MEKANİK EKSPERTİZ ve CHECK-UP RAPORU

### ÇOK ÖNEMLİ NOKTALAR

**Motor Karteri Yağ Sızdırmazlığı** 😞 **Yağ Kaçağı Mevcut**

**Arka Krank Keçesi Yağ Sızdırmazlığı** 😞 **Yağ Kaçağı Mevcut**

Yağ Soğutucusu Yağ Sızdırmazlığı 😞 Terleme Mevcut

Arazi Şaftı Genel Durumu 😞 Yok

Ön Krank Keçesi Yağ Sızdırmazlığı 😞 İyi

Şanzıman ve Diferansiyel Yağ Sızdırmazlığı 😞 İyi

Yağ Sızdırmazlık Ön Diferansiyel 😞 Yok

Debriyaj Balatası ve Kavrama Sistemi Durumu 😞 İyi

Arka Diferansiyel Boşluk ve Yağ Sızdırmazlık 😞 Yok

Arazi Şanzımanı Yağ Sızdırmazlığı 😞 Yok

### ORTA ÖNEMLİ NOKTALAR

**Lastiklerin Genel Durumu** 😞 **Kötü, Lastik Yanaklarında Yırtık Mevcut**

Turbo Alt Kontrolü 😞 Orta

Araç Alt Kısmı Hasar Kontrolü 😞 Hasarsız

Sağ-Sol Ön Fren Kaliperi Hidrolik Sızdırmazlığı 😞 İyi

Ön Fren Balata ve Diskler 😞 İyi

Sol Ön Amortisör 😞 İyi

Sağ Ön Amortisör 😞 İyi

Motor ve Şanzıman Alt Takozları 😞 İyi

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ  
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!

30.06.2026 15:30

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,  
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP  
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ces Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti. şirketi tarafından üretilmiştir. Her  
Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği  
rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 6000,00 TL  
RAPOR TARİHİ : 30.06.2026

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI  
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA  
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM  
BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMAMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

## ALT / ÖN / MEKANİK EKSPERTİZ ve CHECK-UP RAPORU

Diferansiyel Tranmisyon Mili ve Takoz 😊 Yok

Torsiyon Burç-Denge Kolları ve Salıncak Burç-  
Fişekleri 😊 İyi

Yakıt Deposu ve Yakıt Hortumları 😊 İyi

Arka Fren Balataları ve Diskler 😊 İyi

Sol Arka Amortisör ve Helezon Yayları 😊 İyi

Sağ Arka Amortisör ve Helezon Yayları 😊 İyi

Sağ-Sol Arka Fren Kaliperi Yağ Sızdırmazlığı 😊 İyi

Airmatik 😊 Yok

Direksiyon Kutusu Yağ Sızdırmazlığı 😊 İyi

Ön Fren Hortumları 😊 İyi

Arka Fren Hortumları 😊 İyi

### AZ ÖNEMLİ NOKTALAR

**Sol Ön Rotil, Rot Kolu ve Rot Başı** 😞 **Kötü**

**Sağ Ön Rotil, Rot Kolu ve Rot Başı** 😞 **Kötü**

Sol Ön Salıncak Fişegi 😊 Deforme

Sağ Ön Salıncak Fişegi 😊 Deforme

Motor Muhafaza 😊 İyi

Ön Aks ve Aks Körükleri 😊 İyi

Taban Plastik Bakalitleri 😊 Yok

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ  
BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



30.06.2026 15:30

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,  
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP  
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ces Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti. şirketi tarafından üretilmiştir. Her  
Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği  
rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 6000,00 TL  
RAPOR TARİHİ : 30.06.2026

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI  
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA  
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM  
BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMAMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

## ALT / ÖN / MEKANİK EKSPERTİZ ve CHECK-UP RAPORU

Egzoz Borusu ve Susturucu Genel Durumu 😊 İyi

El Freni Halatları 😊 İyi

Arka Aks ve Aks Körükleri 😊 Yok

Araca Rot-Balans Ayarı ya da Kontrolü Gerekli Mi? 😊 Hayır

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ  
BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



30.06.2026 15:30

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,  
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP  
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ces Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti. şirketi tarafından üretilmiştir. Her  
Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği  
rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 6000,00 TL  
RAPOR TARİHİ : 30.06.2026

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI  
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA  
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM  
BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMAMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.





## KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

**17 Araç "FİİLEN AĞIR İŞLEMLİ" Kategorisinde mi? (Bu yorum usta görüşüdür.)**

**Araç Ağır İşlemlİ**

**57 Tavanda Göçük Mevcut mu?**

**Evet**

**50 Sol Ön - Şasi**

**Hasarlı**

**44 Ön Panel**

**İşlemlİ**

**31 Sağ Ön İç Direk**

**Kaynak Yapılmış**

**27 Sağ Orta İç Direk**

**Kaynak Mevcut**

**16 Araç Alt Tabanı Kontrolü**

**Kaynak İşlemi Mevcut, Çıkma Parça İle Değişim**

**14 Sağ Frangart (Sağ Üst Direk)**

**Değişim**

**3 Sağ Ön Şasi Ucu**

**Hasarlı/Deforme**

**1 Sol Ön Şasi Ucu**

**Hasarlı/Deforme**

**51 Ön Kaput**

**Değişim**

: 250 Üzeri µ (mikron)

**29 Sağ Arka - Kapı**

**Çıkma Parça ile Değişim**

: 250 Üzeri µ (mikron)

**26 Sağ Ön Kapı**

**Çıkma Parça ile Değişim**

: 250 Üzeri µ (mikron)

**47 Sağ Ön - Podye Sacı**

**İşlemlİ**

**38 Sol Ön - Kapı**

**Boyalı, Sökme-Takma Mevcut**

: 250 Üzeri µ (mikron)

**28 Sağ Arka Kapı İçi**

**İşlemlİ**

**21 Arka Bagaj**

**Boyalı, Sökme-Takma Mevcut**

: 250 Üzeri µ (mikron)

**0 Araç Genelinde Kuş Pisiği ve Boya Bozulmaları Mevcut mu?**

**Evet**

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



30.06.2026 15:30

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,  
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP  
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ces Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti. şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 6000,00 TL  
RAPOR TARİHİ : 30.06.2026

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMAMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

## KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

39 Sol Ön - Çamurluk	☹ Değişim	: 250 Üzeri $\mu$ (mikron)
34 Sol Arka - Kapı	☹ Değişim	: 90-110 $\mu$ (mikron)
25 Sağ Ön Çamurluk	☹ Değişim	: 250 Üzeri $\mu$ (mikron)
<b>56 Araçta Noktasal Ezik-Çizik Mevcut mu? Fotoğraf</b>	<b>☹ Tavan Dahil Ezik ve Çizikler Mevcuttur</b>	
55 Ön Tampon	☹ Plastik Parça, Boyalı	
54 Arka Tampon	☹ Plastik Parça, Boyalı	
33 Sol Arka - Çamurluk	☹ Boyalı	: 250 Üzeri $\mu$ (mikron)
32 Sağ Arka Çamurluk	☹ Boyalı	: 250 Üzeri $\mu$ (mikron)
24 Ön - Cam	☹ Değişim	::
22 Arka Cam	☹ Değişim	::
20 Sağ Marşbiyel	☹ Boyalı	
19 Sol Marşbiyel	☹ Boyalı	
58 Ön Panjur	☹ Deforme	
<b>30 Kapı Fital Lastikleri ve Kapı Gergileri</b>	<b>☹ Deforme</b>	
53 Tavan	☹ Orijinal	: 110-140 $\mu$ (mikron)
52 Tavan Tipi	☹ Normal	
49 Sağ Ön - Şasi	☹ Orijinal	
48 Sol Ön - Podye Sacı	☹ Orijinal	

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ  
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



30.06.2026 15:30

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,  
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP  
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ces Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti. şirketi tarafından üretilmiştir. Her  
Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği  
rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 6000,00 TL  
RAPOR TARİHİ : 30.06.2026

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI  
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA  
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM  
BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMAMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

## KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

46 Sol Ön - Kule	😊 Orijinal
45 Sağ Ön - Kule	😊 Orijinal
43 Arka Sol Şasi	😊 Orijinal
42 Arka Sağ Şasi	😊 Orijinal
41 Arka - İç Panel	😊 Orijinal
40 Arka Havuz İçi	😊 Orijinal
37 Sol Ön - İç Direk	😊 Orijinal
36 Sol Orta İç Direk	😊 Orijinal
35 Sol Arka Kapı İçi	😊 Orijinal
23 Sunroof	😊 Yok
18 Araca Kirli Halde mi Ekspertiz Yapıldı?	😊 Araç Temizdi
<b>15 Karalama Kağıdı</b>	😊 <b>Karalama Kağıdı Fotoğrafı Eki</b>
13 Sol Frangart (Sol Üst Direk)	😊 Orijinal
11 Gösterge Panelinde Airbag Işığı Yanıyor mu?	😊 Hayır
<b>10 Araç Alt Ön Kısım Fotoğrafı</b>	😊 <b>Araç Alt Ön Kısım Fotoğrafı</b>
<b>9 Araç Alt Orta Kısım Fotoğrafı</b>	😊 <b>Araç Alt Orta Kısım Fotoğrafı</b>
<b>8 Araç Alt Arka Kısım Fotoğrafı</b>	😊 <b>Araç Alt Arka Kısım Fotoğrafı</b>
7 Airbag (Hava Yastıkları) Usta Kanaati	😊 Otorapor Airbag Kontrol Paketi Uygulanmadıysa Yetkili Serviste İncelenmesi Gereklidir.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ  
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



30.06.2026 15:30

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,  
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP  
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ces Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti. şirketi tarafından üretilmiştir. Her  
Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği  
rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 6000,00 TL  
RAPOR TARİHİ : 30.06.2026

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI  
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA  
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM  
BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMAMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

## KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

5 Araç Genelinde Dolu Hasarı Mevcut Mu ?  Hayır

4 Sağ Ön Kapı İçi  Orijinal

2 Sol Ön Kapı İçi  Orijinal

0 Araç Genelinde Dolu Onarımı Mevcut mu?  Hayır

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ  
BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



30.06.2026 15:30

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,  
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP  
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ces Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti. şirketi tarafından üretilmiştir. Her  
Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği  
rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 6000,00 TL  
RAPOR TARİHİ : 30.06.2026

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI  
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA  
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM  
BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMAMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

## Airbag (Hava Yastıkları) Kontrol Testi RAPORU

### ÇOK ÖNEMLİ NOKTALAR

Direksiyon Simidi Airbag Kontrolü

☹ Değiştirilmiştir

Torpido Airbag Kontrolü ⚠️✂️

☹ Kaplama Mevcut

Perde Airbag Kontrolü

☹ Yok

Emniyet Kemerleri Direnç Kontrolü ⚠️✂️

☹ Direnç İşlemi Mevcut

Airbag Işığı Yanıyor mu?

☹ Yanmıyor

Araç Satıcısı/Vekili İzin Formu Fotoğrafı

☹ Araç Satıcısı/Vekili İzin Formu Fotoğrafı

### ORTA ÖNEMLİ NOKTALAR

Diz Airbag Kontrolü

☹ Yok

Emniyet Kemer Toka Tarihi

☹ Model Yılına Uygun Değil

### AZ ÖNEMLİ NOKTALAR

Koltuk Airbag Kontrolü

☹ Yok

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ  
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



30.06.2026 15:30

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,  
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP  
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ces Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti. şirketi tarafından üretilmiştir. Her  
Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği  
rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 6000,00 TL  
RAPOR TARİHİ : 30.06.2026

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI  
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA  
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM  
BULUNMAYAN, ANTEMLİ KAĞIDA BASILMAMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

## ÖZET USTA GÖRÜŞLERİ

### MOTOR EKSPERTİZ VE CHECK-UP

**Motor Isı ve Ses İzolasyonu** Motor içi göğüs keçesi deforme (Kötü)  
**Antifiriz** Antifiriz yok Motor suyu değişim önerilir (Yok)  
**Motor Üst Bölge Yağ Sızdırmazlığı** Motor üst kapak ve vakum pompa çevresinden yağ kaçağı mevcut (Yağ Kaçağı Mevcut)  
**Klima Kompresörü Genel Durumu** Klima soğutmuyor gaz kaçak testi ve kompresör bakımı önerilir (Kötü)  
**Klima Boruları** Acil Servis Bakımı Gerekli  
**Motor Elektrik Tesisatı ve Kabloları** Harici kablolar mevcut (İşlemlili)  
**Egzoz Bölgesinde Siyah Duman Var mı?** Evet, Enjektör Temizliği ve Ayarı Gerekli  
**Şarj ve Marş Dinamosu Rulmanı Ses Durumu** Alternatör gövdede kırıklar mevcut (İyi)

### ALT / ÖN / MEKANİK EKSPERTİZ ve CHECK-UP

Sol ön ABS kablosu tamirli. Motor üstten aşağı karter çevrelerine kadar yağlanmalar mevcut  
**Motor Karteri Yağ Sızdırmazlığı** . (Yağ Kaçağı Mevcut)  
**Sol Ön Rotil, Rot Kolu ve Rot Başı** Sol rot başı körüğü yırtık (Kötü)  
**Sağ Ön Rotil, Rot Kolu ve Rot Başı** Sağ rotil körüğü yırtık (Kötü)  
**Yağ Soğutucusu Yağ Sızdırmazlığı** . (Terleme Mevcut)  
**Debriyaj Balatası ve Kavrama Sistemi Durumu** Vites kolunda boşluk mevcut (İyi)  
**Arka Krank Keçesi Yağ Sızdırmazlığı** . (Yağ Kaçağı Mevcut)  
**Lastiklerin Genel Durumu** Tarihleri 2023 (Kötü, Lastik Yanaklarında Yırtık Mevcut)

### KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP

**Tavanda Göçük Mevcut mu?** Evet  
**Araçta Noktasal Ezik-Çizik Mevcut mu? Fotoğraf** Tavan Dahil Ezik ve Çizikler Mevcuttur  
**Sol Ön - Şasi Hasarlı**  
**Sağ Ön - Podye Sacı İşlemlili**  
**Ön Panel İşlemlili**  
**Sol Arka - Çamurluk** Tadilatlı (Boyalı)  
**Sağ Arka Çamurluk** Tadilatlı (Boyalı)  
**Sağ Ön İç Direk** Kaynak Yapılmış  
**Kapı Fital Lastikleri ve Kapı Gergileri** Deforme  
**Sağ Arka Kapı İçi İşlemlili**  
**Sağ Orta İç Direk** Kaynak Mevcut  
**Araç "FİLEN AĞIR İŞLEMLİLİ" Kategorisinde mi? (Bu yorum usta görüşüdür.)** Aracın sağ ön kapiya denk gelen kısmı direklerden ve araç tabanından kesme Eklemedir ( Araç Ağır İşlemlili)  
**Araç Alt Tabanı Kontrolü** Kaynak İşlemi Mevcut, Çıkma Parça İle Değişim  
**Sağ Frangart (Sağ Üst Direk)** Ön kapiya denk gelen kısım (Değişim)

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ  
BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!

30.06.2026 15:30

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,  
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP  
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ces Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti. şirketi tarafından üretilmiştir. Her  
Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği  
rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 6000,00 TL  
RAPOR TARİHİ : 30.06.2026

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI  
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA  
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM  
BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMAMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

ZYB201170243  
34BE4720  
WV1ZZZ2KZBX003161

15 / 14

TSE-HYB No : 34-HYB-18508 (10.04.2019-10.04.2026)  
Mersis No : 0206069647500016

## ÖZET USTA GÖRÜŞLERİ

Sağ Ön Şasi Ucu Hasarlı/Deforme

Sol Ön Şasi Ucu Hasarlı/Deforme

Araç Genelinde Kuş Pisiği ve Boya Bozulmaları Mevcut mu? Evet

### Airbag (Hava Yastıkları) Kontrol Testi

Direksiyon Simidi Airbag Kontrolü Değiştirilmiştir

Torpedo Airbag Kontrolü Kaplama Mevcut

Perde Airbag Kontrolü Yok

Emniyet Kemerleri Direnç Kontrolü Direnç İşlemi Mevcut

Araç Satıcısı/Vekili İzin Formu Fotoğrafı Flo aracıdır (Araç Satıcısı/Vekili İzin Formu Fotoğrafı)

Diz Airbag Kontrolü Yok

Koltuk Airbag Kontrolü Yok

Emniyet Kemerleri Toka Tarihi Direnç takılmış (Model Yılına Uygun Değil)

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ  
BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



30.06.2026 15:30

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,  
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP  
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ces Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti. şirketi tarafından üretilmiştir. Her  
Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği  
rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 6000,00 TL  
RAPOR TARİHİ : 30.06.2026

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI  
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA  
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM  
BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMAMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.