

ZYB201170664
34NTR163

TSE-HYB No : 34-HYB-18508 (10.04.2019-10.04.2027)
Mersis No : 0206069647500016

YV1LF68TCK1493482

ŞAŞI NUMARALI ARACIN OTORAPOR OTO EKSPERTİZ RAPORUDUR

BU RAPOR, Ces Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti. ŞİRKETİ TARAFINDAN ÜRETİLMİŞTİR.
HER OTORAPOR, BAĞIMSIZ FRANCHISE İŞLETMESİDİR. HER İŞLETME KENDİ ÜRETTİĞİ RAPORDAN SORUMLUDUR.

Bayi Adresi : Seyitnizam Mahallesi Demirciler Sitesi 5. Cad. No:8 Zeytinburnu/İstanbul

Raporla İlgili Destek İstedığınızde 90 (212) 510-51-15 Numaralı Telefondan Bize Ulaşabilirsiniz

ARAÇ YÖNETMELİK KAPSAMI DIŞINDA KALAN; 8 YAŞ / 160.000 KM. SINIRININ ÜZERİNDE OLDUĞU İÇİN, RAPORUN NOTERE BİLDİRİLMESİNE GEREK YOKTUR. ARAÇ YÖNETMELİK GEREĞİ GARANTİ DİŞİNDADIR



Plaka : 34NTR163

Motor No : D4204T233006804

ARACIN KRONİK ARIZALI PARÇA GERİ ÇAĞIRMA (RECALL) KAYDI OLUP OLMADIĞINI YETKİLİ SERVİSTEN SORGULATMAYI UNUTMAYINIZ.

DİKKAT

Bu rapor doğa dostu özet rapordur ve sadece sizin için önemli noktaları içerir. Detaylı raporu, diğer fotoğrafları, ekspertiz sözleşmesini, raporun orijinal olup olmadığını teyit etmek için, Otorapor Mobil uygulamasını android veya iPhone işletim sistemine sahip akıllı telefonunuza indirip bu sayfadaki karekodu okutarak indirebilir ve raporunuzu ömür boyu telefonunuzda saklayabilirsiniz. Karekodu tarayınız ve raporu telefonunuza indiriniz.

Ayrıca otorapor.com sitemizden rapor iş emri numarası olan "ZYB201170664" kodu ile elinizdeki raporun değiştirilmemiş olduğunu teyit edebilirsiniz.



FOTOĞRAFLARI RENKLİ GÖRMEK ve RAPORU ARŞİVLEMEK İÇİN OTORAPOR UYGULAMASINI İNDİRİP QR KODU TELEFON KAMERASINDAN TARAYINIZ



iPhone
App Store'dan
İndirin

Android
Google Play
'DEN ALIN

İş Emri No : ZYB201170664
Plaka : 34NTR163 Bayide Kalacak
Şasi No : YV1LF68TCK1493482
TSE-HYB No : 34-HYB-18508 (10.04.2019-10.04.2027)
Mersis No : 0206069647500016

İŞ EMRİ / ARAÇ KABUL / TESLİM / BİLGİ FORMU (İMZALAR)

İŞ EMRİNİ AÇAN TEKNİSYEN : Serdar Kuştemir
ARAÇ KABUL TARİH / SAATİ : 30.08.2026 12:19
KAPANIŞ TARİH / SAATİ : 30.08.2026 14:10
OTORAPOR GİRİŞ KM : 164878
OTORAPOR ÇIKIŞ KM : 164878

BAYI : BU RAPOR, Ces Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti. ŞİRKETİ TARAFINDAN
ÜRETİLMİŞTİR.
Seyitnizam Mahallesi Demirciler Sitesi 5. Cad. No:8 Zeytinburnu/
İstanbul
90 (212) 510-51-15

TALEP EDİLEN PAKETLER

☒ Opel Odak Oto Ekspertiz
Paketi (Airbag)

ARAÇ BİLGİLERİ

MARKA : Volvo
ÜRETİM YILI (TARİHİ) : 2019
ŞASİ NO : YV1LF68TCK1493482
ARAÇ YAKIT CİNSİ : Dizel

MODEL (CİNSİ) : Volvo XC90
PLAKA : 34NTR163
MOTOR NO : D4204T233006804
VİTES TİPİ Otomatik

EKSPERTİZ TALEP EDEN / MÜŞTERİ BİLGİLERİ (ALICI)

ADI SOYADI : ODAK PAZARLAMA İHRACAT İTHALAT
MÜMESSİLLİK ANONİM ŞİRKETİ
TELEFON CEP : 0(530) 000 0000
E-MAİL :
T.C. NO / VERGİ NO : 6340004869 / 6340004869
ADRES : zeytinburnu

EKSPERTİZ TALEP EDEN ALICI VEKİLİ

ADI SOYADI : ODAK PAZARLAMA İHRACAT İTHALAT
MÜMESSİLLİK ANONİM ŞİRKETİ
TELEFON CEP : 0(530) 000 0000
T.C. No / Vergi No : 6340004869

ARAÇ SAHİBİ (RUHSATTA YAZAN)

ADI SOYADI : sbt global danışmanlık iç ve dış ticaret
limited şirketi
T.C. NO / VERGİ NO / MERSİS NO : 7570838156
ADRES : 0000000000000000
E-MAİL : 0000000000000000

ARACI KULLANAN VEYA VEKİL KİŞİ BİLGİLERİ (SATICI)

ADI SOYADI : sbt global danışmanlık iç ve dış ticaret
limited şirketi
TELEFON CEP : 0(530) 000 0000

ARAÇ HAKKINDA ARAÇ SAHİBİNİN BEYANI

TEKNİKERLER

Serdar Kuştemir

YAŞAR KEMAL İSLAMOĞLU

YEDEK ANAHTAR? ☐ VAR ☐ YOK ☐ BİLMİYORUM
RUHSATIN ASLI GÖRÜLDÜ MÜ? ☐ EVET ☐ HAYIR

(İŞBU BİLGİLER MÜŞTERİ BEYANINA DAYALIDIR)

PAKET TUTARI 6000,00 TL

DİKKAT! RAPORLARIMIZ DİJİTAL OLARAK ÜRETİLMEKTEDİR. HİÇBİR RAPORUMUZDA EL
YAZISI KULLANILMAMAKTADIR. EL YAZISI İLE EKLENTİ YAPILAN RAPORLAR GEÇERSİZDİR

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!

07.09.2026 17:36

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ces Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti. şirketi tarafından üretilmiştir. Her
Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği
rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 6000,00 TL
RAPOR TARİHİ : 30.08.2026

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

İş Emri No : ZYB201170664
Plaka : 34NTR163
Şasi No : YV1LF68TCK1493482
TSE-HYB No : 34-HYB-18508 (10.04.2019-10.04.2027)
Mersis No : 0206069647500016

Bayide Kalacak

ARAÇ BİLGİLERİ

MARKA : Volvo

ÜRETİM YILI (TARİHİ) : 2019

ŞAŞI NO : YV1LF68TCK1493482

ARAÇ YAKIT CİNSİ : Dizel

MODEL (CİNSİ) : Volvo XC90

PLAKA : 34NTR163

MOTOR NO : D4204T233006804

VİTES TİPİ Otomatik

EKSPERTİZ ÖNCESİ TESPİT EDİLEN DURUMLAR

Araç, 150.000 km'den fazla olduğu için motor/mekanik olarak garanti kapsamı dışındadır.

SEÇİLİ EKSPERTİZ PAKETİ MOTOR MEKANİK GARANTİSİNİ KAPSAMAMAKTADIR. BU EKSPERTİZ RAPORU ARACIN İSTASYONUZA GİRİŞ ÇIKIŞ KİLOMETRELERİNDEKİ VERİLERİ YANSITMAKTADIR.

<https://hgs.epttavm.com/arac-km-sorgula> adresinden kilometre sorgulaması yapabilirsiniz.

- Bu işyerinde belirtilen işlemlerin yapılması için OTORAPOR ekspertiz servisini yetkili kılıyorum.
- Her sayfanın arkasında bulunan sözleşmede yazılı tüm genel ekspertiz bakım ve muayene şartlarını okudum, kabul ediyorum.
- Bu rapor Ekspertiz merkezine getirildiği kilometre ve merkezden çıkış yaptığı kilometreler içerisinde geçerlidir.
- Ekspertiz, motor sıcakken yapılmıştır. Motor soğukken tespit edilebilecek arızalar garanti dışıdır.
- Gerektiğinde ekspertiz öncesi ve sonrası yol testi yapılmasını onaylıyorum.
- Dinamometre test cihazından ve diğer test cihazlarından dolayı oluşabilecek motor, şanzıman vs. arızalardan OTORAPOR sorumlu değildir.
- Aracınızın ekspertiz işlemi sonrası, Otorapor'un aracınızda "Sorunlu", "Hatalı" ya da "Bakım Yapıtırılması Gerekli" olarak belirttiği tüm parça ve aksamlar sizin sorumluluğunuzdadır.**
- ARAÇTA TESPİT EDİLMİŞ SORUNLU PARÇALARIN, GEREKLİ BAKIM VE ONARIMLARI YAPILMADAN TRAFİĞE ÇIKMASI KESİNLİKLE UYGUN DEĞİLDİR; OTO ÇEKİCİSİ İLE ALINIP YETKİLİ SERVİSTE BAKIM YAPILMASI GEREKLİDİR. TRAFİĞE BU ŞEKİLDE ÇIKILMASI DURUMUNDA ORTAYA ÇIKABİLECEK DURUMLARDAN OTORAPOR SORUMLU DEĞİLDİR.**
- Bu rapor sadece ekspertiz yaptıran kişi için geçerlidir. Alıcı veya satıcı tarafından 3. kişilere devir edilemez.
- Aracın alıcı tarafından satış işlemi görme durumunda bu rapor geçerliliğini yitirir.
- İşbu iş emri neticesinde, oto ekspertiz raporu alınması istenen aracın oto ekspertiz raporu alındıktan sonra gerekli görüldüğü takdirde bir an önce ilgili servise gidilerek tamir, bakım ve onarımlarının yapılması önemle arz olunur.
- <https://www.otorapor.com/ems> adresindeki ve telefonuma gelen "OTORAPOR OTO EKSPERTİZ VE MUAYENE ŞARTLARI"nı kabul ediyorum.
- Araç hakkında yazılı ve sözlü olarak tüm bilgilendirmeler tarafıma yapılmıştır.
- Airbag kontrolleri ilgili paketlerde OBD yöntemiyle elektronik ve fiziki olarak SÖKÜLMEDEN yapılmaktadır. Airbag paketi satın alınması halinde muvaffakat alınarak sökülmektedir.
- Expert Assist ve diğer garanti şartlarını kabul ediyorum.
- Özel nitelikli kişisel verilerimi de içeren kimlik kartı verileri ve sair kişisel verilerimin OTO RAPOR ARAÇ MUAYENE VE EKSPERTİZ HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından sağlanan satın ve satış sonrası hizmetler çerçevesinde; ürün ve hizmetlere ilişkin yönlendirmede bulunulması, kampanyalara ilişkin bilgi verilebilmesi, satın alınan ürün ve diğer hizmetlere ilişkin olarak memnuniyetimin değerlendirilmesine yönelik analizler yapılması ve bu kapsamda tarafımla iletişime geçilmesi, anılan hizmetlere ve ürünlere yönelik tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin sosyal medya, arama motorları, e-mail, kısa mesaj vb. kanallarla gerçekleştirilmesi amacıyla tarafımla iletişime geçilmesi ve aynı amaçlarla verilerimin yurt içi veya yurt dışı merkezli dijital pazarlama firmalarına aktarılması, özel günlerde tarafıma hediye gönderilebilmesi için ürün/hizmet sağlayan şirketlere aktarılması amacıyla yukarıda belirtilen bilgiler kapsamında işlenmesini kendi açık rızam ile onaylıyorum.
- Kilometre kontrolü içeren paketlerde kilometre sorguları Ptt Sisteminden ve Km Hunter kilometre sorgulama cihazının araca bağlanması ile yapılmaktadır. Ptt sistemlerinden ya da Km Hunter cihazından kaynaklı teknik aksaklık ve hatalar sebebiyle ortaya çıkacak hatalı sorgu sonucundan tarafımız sorumlu olmayıp sorumluluk ilgili sorgunun yapıldığı kurum ya da cihaz üreticilerine aittir.
- İşbu raporda yapılan tespit ve değerlendirmeler, aracın yetkili servis dışında bakım, tamir, onarım gibi en ufak bir yetkisiz müdahaleye maruz kalması durumunda geçerliliğini yitirecektir.
- İşbu rapor aracın yanlış, kalitesiz akaryakıt almış olması durumunda bu sebeple oluşacak arızalar kapsamında geçerliliğini yitirecektir.
- İŞBU RAPOR KRİMİNAL BİR İNCELEME İÇERMEMEKTEDİR. ARACIN ŞAŞI YA DA MOTOR NUMARASININ DEĞİŞTİRİLMİŞ OLUŞ OLMAĞININ BELİRLENMESİ KONUSUNDA EKSPERTİZ ŞİRKETLERİNİN, YÖNETMELİK VEYA STANDARTLARLA BELİRLENMİŞ BİR GÖREVLERİ VE EGM BÜYESİNDE BULUNAN VERİLERE ERIŞİM İZİNLERİ MEVCUT OLMAMASI SEBEBİYLE ARACIN CHANGE OLUP OLMADIĞINA İLİŞKİN BİR TESPİT YAPILMAMAKTADIR.
- SEBEPLE AĞIR HASAR KAYITLI, CHANGE VB ARAÇLAR EKSPERTİZ FİRMASI SORUMLULUĞUNDA DEĞİLDİR.
- İşbu Rapor Krİmİnal Bİr İnceleme İÇermemektedir. Aracın Şası Ya Da Motor Numarasının DeğİştirİlmiŞ Olup Olmadığının Belirlenmesi Konusunda Ekspertiz Şirketlerinin, Yönetmelik veya Standartlarla Belirlenmiş Bir Görevleri Ve Egm Büyesinde Bulunan Verilere Erişim İzinleri Mevcut Olmaması Sebebiyle Aracın Change Olup Olmadığına İlişkin Bir Tespit Yapılmamaktadır. Bu Raporun Amacı Trafik Güvenliğini Tehlikeye Atacak Fren, Süspansiyon, Motor Parçaları, Kaporta Parçaları Gibi Yönetmelikle Çerçevesi Belirlenmiş Sınırlı Parçaların İncelenmesidir. Bu rapor Otomotiv Laboratuvarlarında makine, otomotiv mühendisleri tarafından, aracın tamamen parçalanarak (30.000 parça) günlerce incelemeye tutulması gibi bir yöntemle oluşturulmamıştır. Kısıtlı bir zaman aralığında sökm ve kimyasal madde kullanım işlemi olmaksızın olağan gözden geçirmeyle hazırlanan bu rapor sadece görüş bildirmektedir. Aynı zamanda ekspertiz işletmelerinin tramer, adalet bakanlığı verileri, emniyet, adli tıp kriminal bilgi havuzu, jandarma, içişleri bakanlığı, teknik üniversite gibi yerlerin bilgi havuzlarına erişimi bulunmamaktadır. Bu sebeplerle bir "bilirkişi raporu" hükmünde olmayan işbu ekspertiz raporunun "bilirkişi raporlarını" yazan bilirkişiler dahi yazdıkları rapordan sorumlu olmazken hukuken Otorapor aleyhine tazmin sonucu doğurması beklenemez. Hukuken işbu raporun gayrılıyıcılığı yoktur. Otorapor ekspertiz ücretinin iadesi ya da her ne ad altında olursa olsun herhangi bir tazminat talebini kabul etmeyeceğini işbu rapor ile müşteriye bildirmiş bulunmaktadır.
- Aracın "recall" geri çağırma, üretim hatası gibi üretici firmanın garantisinde olan gizli kusurlardan Otorapor sorumlu değildir.

ALICI
ODAK PAZARLAMA İHRACAT
ADI SOYADI: İTHALAT MÜMESSİLLİK
ANONİM ŞİRKETİ

İMZA:

SATICI

ADI SOYADI: sbt global danışmanlık iç ve
dış ticaret limited şirketi

İMZA:

DİKKAT! RAPORLARIMIZ DİJİTAL OLARAK ÜRETİLMEKTEDİR. HİÇBİR RAPORUMUZDA EL
YAZISI KULLANILMAMAKTADIR. EL YAZISI İLE EKLENTİ YAPILAN RAPORLAR GEÇERSİZDİR

07.09.2026 17:36



BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ces Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti. şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.



!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!

Ekspertiz Paket Tutarı : 6000,00 TL
Rapor Tarihi : 30.08.2026

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMAMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

İş Emri No : ZYB201170664
Plaka : 34NTR163
Şasi No : YV1LF68TCK1493482
TSE-HYB No : 34-HYB-18508 (10.04.2019-10.04.2027)
Mersis No : 0206069647500016

İŞ EMRİ / ARAÇ KABUL / TESLİM / BİLGİ FORMU

TARAFSIZ, BAĞIMSIZ, YETKİLİ

İŞ EMRİNİ AÇAN TEKNİSYEN	Serdar Kuştemir
ARAÇ KABUL TARİHİ	30.08.2026
ARAÇ KABUL SAATİ	12:19
KAPANIŞ TARİHİ	30.08.2026
ARAÇ TESLİM SAATİ	14:10
OTORAPOR GİRİŞ KM	164878
OTORAPOR ÇIKIŞ KM	164878

BU RAPOR, Ces Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti. ŞİRKETİ TARAFINDAN ÜRETİLMİŞTİR.

Seyitnizam Mahallesi Demirciler Sitesi 5. Cad. No:8 Zeytinburnu/İstanbul
90 (212) 510-51-15

Vergi No : 2060696475 Mersis No : 0206069647500016

BAYİ İMZASI

ARAÇ BİLGİLERİ

PLAKA	34NTR163		
ŞAŞİ NO	YV1LF68TCK1493482		
MOTOR NO	D4204T233006804		
MARKA	Volvo		
MODEL (CİNSİ)	Volvo XC90		
ÜRETİM YILI (TARİHİ)	2019		
İlk Tescil Tarihi	19.06.2019	Tescil Tarihi	19.09.2025
ARAÇ YAKIT CİNSİ	Dizel		
VİTES TİPİ	Otomatik		

EKSPERTİZ TALEP EDEN / MÜŞTERİ BİLGİLERİ (ALICI)

ADI SOYADI	ODAK PAZARLAMA İHRACAT İTHALAT MÜMESSİLLİK ANONİM ŞİRKETİ
TELEFON CEP	0(530) 000 0000
E-MAİL	
Vergi D. / T.C. NO - VERGİ NO	6340004869 / 6340004869
TELEFON İŞ / EV	
ADRES	zeytinburnu
İMZA (ALICI VEYA VEKİLİ)	

TALEP EDİLEN PAKETLER

PAKETLER	☒ Opel Odak Oto Ekspertiz Paketi (Airbag)
PAKET TUTARI	6000,00 TL

ARAÇ SAHİBİ (RUHSATTA YAZAN)

ADI SOYADI	sbt global danışmanlık iç ve dış ticaret limited şirketi
T.C. NO / VERGİ NO / MERSİS NO	7570838156
ADRES	0000000000000000
E-MAİL	0000000000000000
İMZA (ARAÇ SAHİBİ VEYA VEKİLİ)	

ARACI KULLANAN VEYA VEKİL KİŞİ BİLGİLERİ (SATICI)

ADI SOYADI	sbt global danışmanlık iç ve dış ticaret limited şirketi
TELEFON CEP	0(530) 000 0000
ARAÇ HAKKINDA ARAÇ SAHİBİNİN BEYANI	

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!

07.09.2026 17:36



BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ces Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti. şirketi tarafından üretilmiştir. Her
Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği
rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 6000,00 TL
RAPOR TARİHİ : 30.08.2026

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMAMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

İş Emri No : ZYB201170664
Plaka : 34NTR163
Şasi No : YV1LF68TCK1493482

Rapor Sahibinin

TSE-HYB No : 34-HYB-18508 (10.04.2019-10.04.2027)
Mersis No : 0206069647500016

İŞ EMRİ / ARAÇ KABUL / TESLİM / BİLGİ FORMU

TARAFSIZ, BAĞIMSIZ, YETKİLİ

İKİNCİ EL OTO GARANTİ TEKLİFİ İSTİYOR MUSUNUZ?	☐ EVET ☐ HAYIR
KASKO VE TRAFİK SİGORTASI TEKLİFİ İSTİYOR MUSUNUZ?	☐ EVET ☐ HAYIR
YEDEK ANAHTAR?	☐ VAR ☐ YOK ☐ BİLMİYORUM
RUHSATIN ASLI GÖRÜLDÜ MÜ?	☐ EVET ☐ HAYIR

EKSPERTİZ ÖNCESİ TESPİT EDİLEN DURUMLAR

DİKKAT : 5664 SORUSU YAPILMAMIŞTIR. TRAMER SORGUSUNU YAPINIZ.
SEÇİLİ EKSPERTİZ PAKETİ MOTOR MEKANİK GARANTİSİNİ KAPSAMAMAKTADIR. BU EKSPERTİZ
RAPORU ARACIN İSTASYONUMUZA GİRİŞ ÇIKIŞ KİLOMETRELERİNDEKİ VERİLERİ YANSITMAKTADIR.
<https://hgs.epttvm.com/ arac-km-sorgula> adresinden kilometre sorgulaması yapabilirsiniz.

(İŞBU BİLGİLER MÜŞTERİ BEYANINA DAYALIDIR)

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



07.09.2026 17:36



BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ces Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti. şirketi tarafından üretilmiştir. Her
Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği
rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 6000,00 TL
RAPOR TARİHİ : 30.08.2026

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMAMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

İş Emri No : ZYB201170664
Plaka : 34NTR163
Şasi No : YV1LF68TCK1493482
TSE-HYB No : 34-HYB-18508 (10.04.2019-10.04.2027)
Mersis No : 0206069647500016

Rapor Sahibinin

İŞ EMRİ / ARAÇ KABUL / TESLİM / BİLGİ FORMU

TARAFSIZ, BAĞIMSIZ, YETKİLİ

- Bu işyerinde belirtilen işlemlerin yapılması için OTORAPOR ekspertiz servisini yetkili kılıyorum.
- Her sayfanın arkasında bulunan sözleşmede yazılı tüm genel ekspertiz bakım ve muayene şartlarını okudum, kabul ediyorum.
- Bu rapor Ekspertiz merkezine getirildiği kilometre ve merkezden çıkış yaptığı kilometreler içerisinde geçerlidir.
- Ekspertiz, motor sıcakken yapılmıştır. Motor soğukken tespit edilebilecek anızalar garanti dışıdır.
- Gerektiğinde ekspertiz öncesi ve sonrası yol testi yapılmasını onaylıyorum.
- Dinamometre test cihazından ve diğer test cihazlarından dolayı oluşabilecek motor, şanzıman vs. anızalardan OTORAPOR sorumlu değildir.
- Aracınızın ekspertiz işlemi sonrası, Otorapor'un aracınızda "Sorunlu", "Hatalı" ya da "Bakım Yapıtılması Gereklidir" olarak belirttiği tüm parça ve aksamlar sizin sorumluluğunuzdadır.**
- ARAÇTA TESPİT EDİLMİŞ SORUNLU PARÇALARIN, GEREKLİ BAKIM VE ONARIMLARI YAPILMADAN TRAFİĞE ÇIKMASI KESİNLİKLE UYGUN DEĞİLDİR; OTO ÇEKİCİSİ İLE ALINIP YETKİLİ SERVİSTE BAKIM YAPILMASI GEREKLİDİR. TRAFİĞE BU ŞEKİLDE ÇIKILMASI DURUMUNDA ORTAYA ÇIKABİLECEK DURUMLARDAN OTORAPOR SORUMLU DEĞİLDİR.**
- Bu rapor sadece ekspertiz yaptıran kişi için geçerlidir. Alıcı veya satıcı tarafından 3. kişilere devir edilemez.
- Aracın alıcı tarafından satış işlemi görmesi durumunda bu rapor geçerliliğini yitirir.
- İşbu iş emri neticesinde, oto ekspertiz raporu alınması istenen aracın oto ekspertiz raporu alındıktan sonra gerekli görüldüğü takdirde bir an önce ilgili servise gidilerek tamir, bakım ve onarımlarının yapılması önemle arz olunur.
- <https://www.otorapor.com/ems> adresindeki ve telefonuma gelen "OTORAPOR OTO EKSPERTİZ VE MUAYENE ŞARTLARI"nı kabul ediyorum.
- Araç hakkında yazılı ve sözlü olarak tüm bilgilendirmeler tarafıma yapılmıştır.
- Airbag kontrolleri ilgili paketlerde OBD yöntemiyle elektronik ve fiziki olarak SÖKÜLMEDEN yapılmaktadır. Airbag paketi satın alınması halinde muvaffakak alınarak sökülmemektedir.
- Expert Assist ve diğer garanti şartlarını kabul ediyorum.
- Özel nitelikli kişisel verilerimi de içeren kimlik kartı verileri ve sair kişisel verilerimin OTO RAPOR ARAÇ MUAYENE VE EKSPERTİZ HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından sağlanan satım ve satış sonrası hizmetler çerçevesinde; ürün ve hizmetlere ilişkin yönlendirmede bulunulması, kampanyalara ilişkin bilgi verilebilmesi, satın alınan ürün ve diğer hizmetlere ilişkin olarak memnuniyetimin değerlendirilmesine yönelik analizler yapılması ve bu kapsamda tarafıma iletişime geçilmesi, anılan hizmetlere ve ürünlere yönelik tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin sosyal medya, arama motorları, e-mail, kısa mesaj vb. kanallarla gerçekleştirilmesi amacıyla tarafıma iletişime geçilmesi ve aynı amaçlarla verilerimin yurt içi veya yurt dışı merkezli dijital pazarlama firmalarına aktarılması, özel günlerde tarafıma hediye gönderilebilmesi için ürün/hizmet sağlayan şirketlere aktarılması amacıyla yukarıda belirtilen bilgiler kapsamında işlenmesini kendi açık rızam ile onaylıyorum.
- Kilometre kontrolü içeren paketlerde kilometre sorguları Ptt Sisteminden ve Km Hunter kilometre sorgulama cihazının araca bağlanması ile yapılmaktadır. Ptt sistemlerinden ya da Km Hunter cihazından kaynaklı teknik aksaklık ve hatalar sebebiyle ortaya çıkacak hatalı sorgu sonucundan tarafımız sorumlu olmayıp sorumluluk ilgili sorgunun yapıldığı kurum ya da cihaz üreticilerine aittir.
- İşbu raporda yapılan tespit ve değerlendirmeler, aracın yetkili servis dışında bakım, tamir, onanım gibi en ufak bir yetkisiz müdahaleye maruz kalmış olması durumunda geçerliliğini yitirecektir.
- İşbu rapor aracın yanlış, kalitesiz akaryakıt almış olması durumunda bu sebeple oluşacak arızalar kapsamında geçerliliğini yitirecektir.
- İŞBU RAPOR KRİMİNAL BİR İNCELEME İÇERMEMEKTEDİR. ARACIN ŞASI YA DA MOTOR NUMARASININ DEĞİŞTİRİLMİŞ OLUP OLMADIĞININ BELİRLENMESİ KONUSUNDA EKSPERTİZ ŞİRKETLERİNİN, YÖNETMELİK VEYA STANDARTLARLA BELİRLENMİŞ BİR GÖREVLERİ VE EGM BÜNYESİNDE BULUNAN VERİLERE ERIŞİM İZİNLERİ MEVCUT OLMAMASI SEBEBİYLE ARACIN CHANGE OLUP OLMADIĞINA İLİŞKİN BİR TESPİT YAPILMAKTA DİR.
- SEBEPLE AĞIR HASAR KAYITLI, CHANGE VB ARAÇLAR EKSPERTİZ FİRMASI SORUMLULUĞUNDA DEĞİLDİR.
- İşbu Rapor Kriminal Bir İnceleme içermemektedir. Aracın Şasi Ya Da Motor Numarasının Değiştirilmiş Olup Olmadığının Belirlenmesi Konusunda Ekspertiz Şirketlerinin, Yönetmelik veya Standartlarla Belirlenmiş Bir Görevleri Ve Egm Bünyesinde Bulunan Verilere Erişim İzinleri Mevcut Olmaması Sebebiyle Aracın Change Olup Olmadığına İlişkin Bir Tespit Yapılmamaktadır. Bu Raporun Amacı Trafik Güvenliğini Tehlikeye Atacak Fren, Süspansiyon, Motor Parçaları, Kaporta Parçaları Gibi Yönetmelikle Çerçevesi Belirlenmiş Sınırlı Parçaların İncelenmesidir. Bu rapor Otomotiv Laboratuvarlarında makine, otomotiv mühendisleri tarafından, aracın tamamen parçalanarak (30.000 parça) günlerce incelemeye tutulması gibi bir yöntemle oluşturulmamıştır. Kısıtlı bir zaman aralığında söküm ve kimyasal madde kullanım işlemi olmaksızın olağan gözden geçirmeyle hazırlanan bu rapor sadece görüş bildirmektedir. Aynı zamanda ekspertiz işletmelerinin tramer, adalet bakanlığı verileri, emniyet, adli tıp kriminal bilgi havuzu, jandarma, içişleri bakanlığı, teknik üniversite gibi yerlerin bilgi havuzlarına erişimi bulunmamaktadır. Bu sebeplerle bir "bilirkişi raporu" hükmünde olmayan işbu ekspertiz raporunun "bilirkişi raporların" yazar bilirkişiler dahi yazdıkları rapordan sorumlu olmazken hukuken Otorapor aleyhine tazmin sonucu doğurması beklenemez. Hukuken işbu raporun bağlayıcılığı yoktur. Otorapor ekspertiz ücretinin iadesi ya da her ne ad altında olursa olsun herhangi bir tazminat talebini kabul etmeyeceğini işbu rapor ile müşteriye bildirmiş bulunmaktadır.
- Aracın 'recall' geri çağırma, üretim hatası gibi üretici firmanın garantisinde olan gizli kusurlardan Otorapor sorumlu değildir.

DİKKAT! RAPORLARIMIZ DİJİTAL OLARAK ÜRETİLMEKTEDİR. HİÇBİR RAPORUMUZDA EL YAZISI KULLANILMAMAKTADIR. EL YAZISI İLE EKLENEN RAPORLAR GEÇERSİZDİR

İş emri sayfası 3 sayfadır. Diğer sayfayı kontrol ediniz.

ALICI	SATICI
ADI SOYADI:	sbt global danışmanlık iç ve dış ticaret limited şirketi
İMZA:	

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!

07.09.2026 17:36



BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ces Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti. şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 6000,00 TL
RAPOR TARİHİ : 30.08.2026

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMAMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

MOTOR EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

ÇOK ÖNEMLİ NOKTALAR

Araca Acil Servis Bakımı Gerekli mi?   Evet

V Kayışı Gergi Rulmanı Ses Durumu  Orta

Triger Kayışı-Zinciri Ses Durumu  **Km ve Yaş Sebebiyle Servis Müdahalesi Gerekli**

Turbo Yağ Sızdırmazlığı-Üst Bölge  **Kötü, Yağ Kaçağı Mevcut, Islık Sesi Mevcut**

Egzoz Bölgesinde Siyah Duman Var mı?  **Evet, Enjektör Temizliği ve Ayarı Gerekli, Ateşleme ve yakıt sistemi kontrolü tavsiye olunur**

Klima Kompresörü Genel Durumu  İyi

Motor Elektrik Tesisatı ve Kabloları  İyi

Motor Piston Kompresör Testi Gerekli mi?  Hayır

Egzoz Bölgesinde Yağ Dumanı Var mı?  Hayır

Egzoz Manifoldunda Gaz Kaçağı Var mı?  Hayır

Motor Suyunda Yağ Var mı?  Hayır

Motor Yağında Soğutma Suyu Var mı?  Hayır

Motorda Üfleme Var mı?  Hayır

Motorda Vuruntulu Çalışma Var mı?  Hayır

Şarj ve Marş Dinamosu Rulmanı Ses Durumu  İyi

Araçta Motor-Mekanik Olarak İşlem Var mı?  Hayır

ORTA ÖNEMLİ NOKTALAR

Yakıt Sistemi ve Sızdırmazlık  **Kötü**

Motor Yağ Seviyesi  **Periyodik Bakım Yapılması**

!!! BURADA GÜMÜŞ YALNIZ GÜMÜŞ HİLELERİ BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!

07.09.2026 17:36



BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ces Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti. şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 6000,00 TL
RAPOR TARİHİ : 30.08.2026

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMAMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

MOTOR EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

Radyatör Genel Durumu

😊 Orta

Intercooler Genel Durumu

😞 **Kötü, Yağ Kaçağı Mevcut**

Turbo Boruları Genel Durumu

😞 **Yağ Kaçağı Mevcut**

Akü(%)

😊 Orta

: 0

Motor Isı ve Ses İzolasyonu

😊 İyi

Fren Ana Merkez Hidrolik Sızdırmazlığı

😊 İyi

Direksiyon Pompası ve Boruları Yağ Kaçağı Durumu

😊 İyi

Soğutma Fanları

😊 İyi

Soğutma Suyu Hortumları ve Sızdırmalılık

😊 İyi

Klima Boruları

😊 İyi

Emme Manifoldu Durumu

😊 İyi

AZ ÖNEMLİ NOKTALAR

Motor Üst Bölge Yağ Sızdırmazlığı

😞 **Kötü, Yağ Kaçağı Mevcut**

Antifiriz

😊 Orta

: -10

Sol Kule Bilyaları

😊 Orta

Sağ Kule Bilyaları

😊 Orta

Motor Koruyucu Kapağı/Hava Filtre ve Boruları

😊 İyi

Fren Hidroliği Durumu

😊 İyi

Conta Kaçak Testi Yapıldı mı?

😊 conta kaçak testi satın alınmamıştır ve yapılmamıştır.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



07.09.2026 17:36



BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ces Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti. şirketi tarafından üretilmiştir. Her
Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği
rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 6000,00 TL
RAPOR TARİHİ : 30.08.2026

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

ALT / ÖN / MEKANİK EKSPERTİZ ve CHECK-UP RAPORU

ÇOK ÖNEMLİ NOKTALAR

Motor Karteri Yağ Sızdırmazlığı **Kötü, Yağ Kaçağı Mevcut**

Şanzıman ve Diferansiyel Yağ Sızdırmazlığı

 Terleme Mevcut**Ön Krank Keçesi Yağ Sızdırmazlığı** **Kötü, Yağ Kaçağı Mevcut****Arka Krank Keçesi Yağ Sızdırmazlığı** **Kötü, Yağ Kaçağı Mevcut**

Yağ Soğutucusu Yağ Sızdırmazlığı

 Orta, Terleme Mevcut

Yağ Sızdırmazlık Ön Diferansiyel

 Orta

Arazi Şaftı Genel Durumu

 Yok

Debriyaj Balatası ve Kavrama Sistemi Durumu

 Yok

Arka Diferansiyel Boşluk ve Yağ Sızdırmazlık

 İyi

Arazi Şanzımanı Yağ Sızdırmazlığı

 Yok

ORTA ÖNEMLİ NOKTALAR

Turbo Alt Kontrolü **Kötü****Direksiyon Kutusu Yağ Sızdırmazlığı** **Boşluk Mevcut****Lastiklerin Genel Durumu** **Kötü, Lastik Yanaklarında Yırtık Mevcut**

Ön Fren Balata ve Diskler

 Orta

Motor ve Şanzıman Alt Takozları

 Orta

Diferansiyel Tranmisyon Mili ve Takoz

 OrtaTorsiyon Burç-Denge Kolları ve Salıncak Burç-
Fişekleri Orta

Araç Alt Kısmı Hasar Kontrolü

 Hasarsız!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!

07.09.2026 17:36

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZBu rapor, Ces Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti. şirketi tarafından üretilmiştir. Her
Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği
rapordan sorumludur.EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 6000,00 TL
RAPOR TARİHİ : 30.08.2026İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

ALT / ÖN / MEKANİK EKSPERTİZ ve CHECK-UP RAPORU

Sağ-Sol Ön Fren Kaliperi Hidrolik Sızdırmazlığı 😊 İyi

Sol Ön Amortisör 😊 İyi

Sağ Ön Amortisör 😊 İyi

Yakıt Deposu ve Yakıt Hortumları 😊 İyi

Arka Fren Balataları ve Diskler 😊 İyi

Sol Arka Amortisör ve Helezon Yayları 😊 İyi

Sağ Arka Amortisör ve Helezon Yayları 😊 İyi

Sağ-Sol Arka Fren Kaliperi Yağ Sızdırmazlığı 😊 İyi

Airmatik 😊 Çalışıyor

Ön Fren Hortumları 😊 İyi

Arka Fren Hortumları 😊 İyi

AZ ÖNEMLİ NOKTALAR**Araca Rot-Balans Ayarı ya da Kontrolü Gerekli Mi?** 😊 Evet

Ön Aks ve Aks Körükleri 😊 Orta

Egzoz Borusu ve Susturucu Genel Durumu 😊 partikül ve katalitik konvertör kontrolü önerilir

Motor Muhafaza 😊 İyi

Sol Ön Rotil, Rot Kolu ve Rot Başı 😊 İyi

Sağ Ön Rotil, Rot Kolu ve Rot Başı 😊 İyi

Sol Ön Salıncak Fişegi 😊 İyi

**!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!**

07.09.2026 17:36

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ces Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti. şirketi tarafından üretilmiştir. Her
Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği
rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 6000,00 TL
RAPOR TARİHİ : 30.08.2026

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMAMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

ZYB201170664

34NTR163

YV1LF68TCK1493482

6 / 14

TSE-HYB No : 34-HYB-18508 (10.04.2019-10.04.2027)

Mersis No : 0206069647500016

ALT / ÖN / MEKANİK EKSPERTİZ ve CHECK-UP RAPORU

Sağ Ön Salıncak Fışeği



Taban Plastik Bakalitleri



El Freni Halatları



Yok (Elektrikli El Freni Mevcut)

Arka Aks ve Aks Körükleri



!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



07.09.2026 17:36



BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ces Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti. şirketi tarafından üretilmiştir. Her
Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği
rapordan sorumludur.

Ekspertiz Paket Tutarı : 6000,00 TL
Rapor Tarihi : 30.08.2026

İşbu raporlara ait tüm sayfalar Otorapor Oto Ekspertiz Sertifikası
niteliğindedir. Raporların geçerli olabilmesi için her sayfada
Gümüş Hologram bulunmak zorundadır. Gümüş Hologram
bulunmayan, antetli kağıda basılmış raporlar geçersizdir.

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMAMIS RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

Mersis No : 0206069647500016

KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP KARALAMA KAĞIDI

[illegible]

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMAMIS RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

44 Ön Panel

☹️ İşlemli

51 Ön Kaput

☹️ Kuru Çekiç-Boyasız Düzeltme
Mevcut, Ayar İşlemi Mevcut

: 110-140 µ
(mikron)

21 Arka Bagaj

☹️ Orijinal, Ezik Mevcut, Kuru Çekiç-Boya
Bozmadan Doğrultma

: 110-140 µ
(mikron)

0 Araç Genelinde Kuş Pisliği ve Boya Bozulmaları Mevcut mu?

☹️ Evet

54 Arka Tampon

☹️ Plastik Parça, Ezik Mevcut

38 Sol Ön - Kapı

☹️ Orijinal, Ezik Mevcut, Kuru Çekiç-Boya
Bozmadan Doğrultma, Noktasal Paslanma
Mevcut

: 110-140 µ
(mikron)

24 Ön - Cam

☹️ Değişim, Taş İzi

: 2021-08-
30T09:58:00.000Z

56 Araçta Noktasal Ezik-Çizik Mevcut mu? Fotoğraf

☹️ Tavan Dahil Ezik ve Çizikler
Mevcuttur

55 Ön Tampon

☹️ Plastik Parça, Boyalı

39 Sol Ön - Çamurluk

☹️ Kuru Çekiç-Boya Bozmadan
Doğrultma, Lokal Boyalı, Ayar İşlemi Mevcut

: 140-160 µ
(mikron)

25 Sağ Ön Çamurluk

☹️ Kuru Çekiç-Boya Bozmadan
Doğrultma, Lokal Boyalı, Ayar İşlemi Mevcut

: 110-140 µ
(mikron)

26 Sağ Ön Kapı

☹️ Orijinal, Kuru Çekiç-Boya Bozmadan
Doğrultma

: 110-140 µ
(mikron)

58 Ön Panjur

☹️ Sorunsuz

57 Tavanda Göçük Mevcut mu?

☹️ Hayır

53 Tavan

☹️ Orijinal

: 110-140 µ
(mikron)

52 Tavan Tipi

☹️ Normal

50 Sol Ön - Şasi

☹️ Orijinal

49 Sağ Ön - Şasi

☹️ Orijinal

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



07.09.2026 17:36

 BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ces Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti. şirketi tarafından üretilmiştir. Her
Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği
rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 6000,00 TL
RAPOR TARİHİ : 30.08.2026

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

48 Sol Ön - Podye Sacı	😊 Orijinal	
47 Sağ Ön - Podye Sacı	😊 Orijinal	
46 Sol Ön - Kule	😊 Orijinal	
45 Sağ Ön - Kule	😊 Orijinal	
43 Arka Sol Şasi	😊 Orijinal	
42 Arka Sağ Şasi	😊 Orijinal	
41 Arka - İç Panel	😊 Orijinal	
40 Arka Havuz İçi	😊 Orijinal	
37 Sol Ön - İç Direk	😊 Orijinal	
36 Sol Orta İç Direk	😊 Orijinal	
35 Sol Arka Kapı İçi	😊 Orijinal	
34 Sol Arka - Kapı	😊 Orijinal	: 110-140 µ (mikron)
33 Sol Arka - Çamurluk	😊 Orijinal	: 110-140 µ (mikron)
32 Sağ Arka Çamurluk	😊 Orijinal	: 110-140 µ (mikron)
31 Sağ Ön İç Direk	😊 Orijinal	
30 Kapı Fitol Lastikleri ve Kapı Gergileri	😊 İyi	
29 Sağ Arka - Kapı	😊 Orijinal	: 110-140 µ (mikron)
28 Sağ Arka Kapı İçi	😊 Orijinal	

07.09.2026 17:36

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ces Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti. şirketi tarafından üretilmiştir. Her
Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği
rapordan sorumludur.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



Ekspertiz Paket Tutarı : 6000,00 TL
Rapor Tarihi : 30.08.2026

İşbu raporlara ait tüm sayfalar Otorapor Oto Ekspertiz Sertifikası
niteliğindedir. Raporların geçerli olabilmesi için her sayfada
Gümüş Hologram bulunmak zorundadır. Gümüş Hologram
bulunmayan, antetli kağıda basılmamış raporlar geçersizdir.

KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

27 Sağ Orta İç Direk	😊 Orijinal	
23 Sunroof	😊 Sorunsuz	: 2026-08-30T09:58:00.000Z
22 Arka Cam	😊 Orijinal	: 2018-08-30T09:59:00.000Z
20 Sağ Marşbiyel	😊 Orijinal	
19 Sol Marşbiyel	😊 Orijinal	
18 Araca Kirli Halde mi Ekspertiz Yapıldı?	😊 Araç Temizdi	
17 Araç "FİİLEN AĞIR İŞLEMLİ" Kategorisinde mi? (Bu yorum usta görüşüdür.)	😊 Araçta Ağır İşlem Görülmemiştir	
16 Araç Alt Tabanı Kontrolü	😊 Orijinal	
15 Karalama Kağıdı	😊 Karalama Kağıdı Fotoğrafı Eki	
14 Sağ Frangart (Sağ Üst Direk)	😊 Orijinal	
13 Sol Frangart (Sol Üst Direk)	😊 Orijinal	
11 Gösterge Panelinde Airbag Işığı Yanıyor mu?	😊 Hayır	
10 Araç Alt Ön Kısım Fotoğrafı	😊 Araç Alt Ön Kısım Fotoğrafı	
9 Araç Alt Orta Kısım Fotoğrafı	😊 Araç Alt Orta Kısım Fotoğrafı	
8 Araç Alt Arka Kısım Fotoğrafı	😊 Araç Alt Arka Kısım Fotoğrafı	
7 Airbag (Hava Yastıkları) Usta Kanaati	😊 Otorapor Airbag Kontrol Paketi Uygulanmıyorsa Yetkili Serviste İncelenmesi Gereklidir.	
5 Araç Genelinde Dolu Hasarı Mevcut Mu ?	😊 Hayır	
4 Sağ Ön Kapı İçi	😊 Orijinal	

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



07.09.2026 17:36



BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ces Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti. şirketi tarafından üretilmiştir. Her
Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği
rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 6000,00 TL
RAPOR TARİHİ : 30.08.2026

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

ZYB201170664

34NTR163

YV1LF68TCK1493482

12 / 14

TSE-HYB No : 34-HYB-18508 (10.04.2019-10.04.2027)

Mersis No : 0206069647500016

KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

3 Sağ Ön Şasi Ucu

😊 Orijinal

2 Sol Ön Kapı İçi

😊 Orijinal

1 Sol Ön Şasi Ucu

😊 Orijinal

0 Araç Genelinde Dolu Onarımı Mevcut mu?

😊 Hayır

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!

07.09.2026 17:36



BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ces Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti. şirketi tarafından üretilmiştir. Her
Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği
rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 6000,00 TL
RAPOR TARİHİ : 30.08.2026

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

ZYB201170664

34NTR163

YV1LF68TCK1493482

13 / 14

TSE-HYB No : 34-HYB-18508 (10.04.2019-10.04.2027)

Mersis No : 0206069647500016

Airbag (Hava Yastıkları) Kontrol Testi RAPORU

ÇOK ÖNEMLİ NOKTALAR

Airbag Işığı Yanıyor mu?

😊 Yanmıyor

Direksiyon Simidi Airbag Kontrolü

😊 Sorunsuz

Torpedo Airbag Kontrolü

😊 Sorunsuz

Perde Airbag Kontrolü

😊 Sorunsuz

Emniyet Kemerleri Direnç Kontrolü

😊 Sorunsuz

Araç Satıcısı/Vekili İzin Formu Fotoğrafı

😊 Araç Satıcısı/Vekili İzin Formu Fotoğrafı

ORTA ÖNEMLİ NOKTALAR

Diz Airbag Kontrolü

😊 Sorunsuz

Emniyet Kemerleri Toka Tarihi

😊 Model Yılına Uygun

: 2018-08-
30T10:07:00.000Z

AZ ÖNEMLİ NOKTALAR

Koltuk Airbag Kontrolü

😞 Tarih Görülemedi

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



07.09.2026 17:36



BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ces Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti. şirketi tarafından üretilmiştir. Her
Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği
rapordan sorumludur.

Ekspertiz Paket Tutarı : 6000,00 TL
Rapor Tarihi : 30.08.2026

İşbu raporlara ait tüm sayfalar Otorapor Oto Ekspertiz Sertifikası
niteliğindedir. Raporların geçerli olabilmesi için her sayfada
gümüş hologram bulunmak zorundadır. Gümüş hologram
bulunmayan, antetli kağıda basılmamış raporlar geçersizdir.

ZYB201170664

34NTR163

YV1LF68TCK1493482

TSE-HYB No : 34-HYB-18508 (10.04.2019-10.04.2027)

Mersis No : 0206069647500016

14 / 14

ÖZET USTA GÖRÜŞLERİ

MOTOR EKSPERTİZ VE CHECK-UP

Akü(%) Açık konumdan dolayı ölçülemedi (Orta)

V Kayışı Gergi Rulmanı Ses Durumu V kayışı rulman grubu servis kontrolü tavsiye olunur (Orta)

Triger Kayışı-Zinciri Ses Durumu Km ve Yaş Sebebiyle Servis Müdahalesi Gerekli

Motor Yağ Seviyesi Periyodik Bakım Yapılması Tavsiye Olunur

Motor Üst Bölge Yağ Sızdırmazlığı Motor üst bölgelerinde yağ sızıntısı mevcut servis kontrolü gerekmektedir (Kötü,Yağ Kaçağı Mevcut)

Yakıt Sistemi ve Sızdırmazlık Enjektör diplerinde yakıt sızıntısı mevcut servis kontrolü gerekmektedir (Kötü)

Radyatör Genel Durumu Taş izi ezilme mevcut (Orta)

Intercooler Genel Durumu Intercooler ve basınç hortumlarında yağ sızıntısı mevcut (Kötü,Yağ Kaçağı Mevcut)

Soğutma Suyu Hortumları ve Sızdırmalık Devirdaim termostat servis kontrolü tavsiye olunur (İyi)

Turbo Yağ Sızdırmazlığı-Üst Bölge Turbo çevresinde yağ sızıntısı mevcut servis kontrolü tavsiye olunur turbo geri salınımda sesli çalışıyor servis kontrolü tavsiye edilir (Kötü,Yağ Kaçağı Mevcut,Isık Sesi Mevcut)

Turbo Boruları Genel Durumu Basınç hortumlarında yağ sızıntısı mevcut (Yağ Kaçağı Mevcut)

Egzoz Bölgesinde Siyah Duman Var mı? Enjektör pompa turbo dpf egr bakımı tavsiye olunur (Evet,Enjektör Temizliği ve Aray Gerekli,Ateşleme ve yakıt sistemi kontrolü tavsiye olunur)

Araca Acil Servis Bakımı Gerekli mi? . (Evet)

ALT / ÖN / MEKANİK EKSPERTİZ ve CHECK-UP

Motor Karteri Yağ Sızdırmazlığı Kötü,Yağ Kaçağı Mevcut

Ön Krank Keçesi Yağ Sızdırmazlığı Kötü,Yağ Kaçağı Mevcut

Yağ Sızdırmazlık Ön Diferansiyel Terleme mevcut (Orta)

Ön Aks ve Aks Körükleri İç aç kafalarında terleme (Orta)

Turbo Alt Kontrolü Yağ kaçağı mevcut (Kötü)

Motor ve Şanzıman Alt Takozları Plastik burç ve takozlarda çatlama aşınma yıpranma mevcut (Orta)

Torsiyon Burç-Denge Kolları ve Salıncak Burç-Fişekleri Plastik burç ve takozlarda çatlama aşınma yıpranma mevcut (Orta)

Debriyaj Balatası ve Kavrama Sistemi Durumu Aktarma organları anlık olarak kontrol edildi kavrama kontrol ve ölçüm için servis kontrolü tavsiye olunur (Yok)

Arka Krank Keçesi Yağ Sızdırmazlığı Kötü,Yağ Kaçağı Mevcut

Araca Rot-Balans Aray ya da Kontrolü Gerekli Mi? Ön ve arka düzen servis kontrolü tavsiye olunur (Evet)

Direksiyon Kutusu Yağ Sızdırmazlığı Boşluk Mevcut

Lastiklerin Genel Durumu Lastik havaları kontrolü tavsiye edilir 24 üretim tarihi (Kötü,Lastik Yanaklarında Yırtık Mevcut)

KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP

Araçta Noktasal Ezik-Çizik Mevcut mu? Fotoğraf Tavan Dahil Ezik ve Çizikler Mevcuttur

Ön Kaput İşlemli (Kuru Çekiç-Boyasız Düzeltme Mevcut,Ayar İşlemi Mevcut)

Ön Panel İşlemli

Sağ Ön Çamurluk Boyada deformeler görüldü (Kuru Çekiç-Boya Bozmadan Doğrultma,Lokal Boyalı,Ayar İşlemi Mevcut)

Sunroof . Tarih ve marka görülmedi (Sorunsuz)

07.09.2026 17:36

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ces Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti. şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 6000,00 TL
RAPOR TARİHİ : 30.08.2026

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

ZYB201170664

34NTR163

YV1LF68TCK1493482

15 / 14

TSE-HYB No : 34-HYB-18508 (10.04.2019-10.04.2027)

Mersis No : 0206069647500016

ÖZET USTA GÖRÜŞLERİ

Airbag (Hava Yastıkları) Usta Kanaati . (Otorapor Airbag Kontrol Paketi Uygulanmadıysa Yetkili Serviste İncelenmesi Gereklidir.)

Araç Genelinde Kuş Pisliği ve Boya Bozulmaları Mevcut mu? Evet

Airbag (Hava Yastıkları) Kontrol Testi

Araç Satıcısı/Vekili İzin Formu Fotoğrafı Araç Satıcısı/Vekili İzin Formu Fotoğrafı

Koltuk Airbag Kontrolü Tarih Görülemedi

Emniyet Kemeri Toka Tarihi Model Yılına Uygun

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!

07.09.2026 17:36



BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ces Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti. şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 6000,00 TL
RAPOR TARİHİ : 30.08.2026

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.