

ZYB201170880
34PJ4904

TSE-HYB No : 34-HYB-18508 (10.04.2019-10.04.2027)
Mersis No : 0206069647500016

YV1MV845BF2245747

ŞASI NUMARALI ARACIN OTORAPOR OTO EKSPERTİZ RAPORUDUR

BU RAPOR, Ces Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti. ŞİRKETİ TARAFINDAN ÜRETİLMİŞTİR.
HER OTORAPOR, BAĞIMSIZ FRANCHISE İŞLETMESİDİR. HER İŞLETME KENDİ ÜRETTİĞİ RAPORDAN SORUMLUDUR.

Bayi Adresi : Seyitnizam Mahallesi Demirciler Sitesi 5. Cad. No:8 Zeytinburnu/İstanbul

Raporla İlgili Destek İstedığınızde 90 (212) 510-51-15 Numaralı Telefondan Bize Ulaşabilirsiniz

ARAÇ YÖNETMELİK KAPSAMI DIŞINDA KALAN; 8 YAŞ / 160.000 KM. SINIRININ ÜZERİNDE OLDUĞU İÇİN, RAPORUN NOTERE BİLDİRİLMESİNE GEREK YOKTUR. ARAÇ YÖNETMELİK GEREĞİ GARANTİ
DİŞİNDADIR



Plaka : 34PJ4904

Motor No : D4162T3277234

ARACIN KRONİK ARIZALI PARÇA GERİ ÇAĞIRMA (RECALL) KAYDI OLUP OLMADIĞINI YETKİLİ SERVİSTEN SORGULATMAYI UNUTMAYINIZ.

DİKKAT

Bu rapor doğa dostu özet rapordur ve sadece sizin için önemli noktaları içerir. Detaylı raporu, diğer fotoğrafları, ekspertiz sözleşmesini, raporun orijinal olup olmadığını teyit etmek için, Otorapor Mobil uygulamasını android veya iPhone işletim sistemine sahip akıllı telefonunuza indirip bu sayfadaki karekodu okutarak indirebilir ve raporunuzu ömür boyu telefonunuzda saklayabilirsiniz. Karekodu tarayınız ve raporu telefonunuza indiriniz.

Ayrıca otorapor.com sitemizden rapor iş emri numarası olan "ZYB201170880" kodu ile elinizdeki raporun değiştirilmemiş olduğunu teyit edebilirsiniz.



FOTOĞRAFLARI RENKLİ GÖRMEK ve RAPORU ARŞİVLEMEK İÇİN OTORAPOR UYGULAMASINI
İNDİRİP QR KODU TELEFON KAMERASINDAN TARAYINIZ



iPhone



Android



İş Emri No : ZYB201170880
Plaka : 34PJ4904 Bayide Kalacak
Şasi No : YV1MV845BF2245747
TSE-HYB No : 34-HYB-18508 (10.04.2019-10.04.2027)
Mersis No : 0206069647500016

İŞ EMRİ / ARAÇ KABUL / TESLİM / BİLGİ FORMU (İMZALAR)

İŞ EMRİNİ AÇAN TEKNİSYEN : Serdar Kuştemir
ARAÇ KABUL TARİH / SAATİ : 04.10.2026 11:19
KAPANIŞ TARİH / SAATİ : 04.10.2026 16:03
OTORAPOR GİRİŞ KM : 104624
OTORAPOR ÇIKIŞ KM : 104624

BAYI : BU RAPOR, Ces Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti. ŞİRKETİ TARAFINDAN
ÜRETİLMİŞTİR.
Seyitnizam Mahallesi Demirciler Sitesi 5. Cad. No:8 Zeytinburnu/
İstanbul
90 (212) 510-51-15

TALEP EDİLEN PAKETLER

☒ Opel Odak Oto Ekspertiz
Paketi

ARAÇ BİLGİLERİ

MARKA : Volvo
ÜRETİM YILI (TARİHİ) : 2015
ŞASİ NO : YV1MV845BF2245747
ARAÇ YAKIT CİNSİ : Dizel

MODEL (CİNSİ) : Volvo V40
PLAKA : 34PJ4904
MOTOR NO : D4162T3277234
VİTES TİPİ Otomatik

EKSPERTİZ TALEP EDEN / MÜŞTERİ BİLGİLERİ (ALICI)

ADI SOYADI : Odak otomotiv
TELEFON CEP : 0(530) 000 0000
E-MAİL :
T.C. NO / VERGİ NO : 6340004869 / 6340000489
ADRES : Zeytinburnu

EKSPERTİZ TALEP EDEN ALICI VEKİLİ

ADI SOYADI Odak otomotiv
TELEFON CEP 0(530) 000 0000
T.C. No / Vergi No 6340000489

ALICI

ADI SOYADI: Odak otomotiv
İMZA:

SATICI

ADI SOYADI: 6340004869
İMZA:

ARAÇ SAHİBİ (RUHSATTA YAZAN)

ADI SOYADI : 6340004869
T.C. NO / VERGİ NO / MERSİS NO : 6340004869
ADRES : 00000000000
E-MAİL : 000000000000

ARACI KULLANAN VEYA VEKİL KİŞİ BİLGİLERİ (SATICI)

ADI SOYADI : 6340004869
TELEFON CEP : 0(530) 000 0000

ARAÇ HAKKINDA ARAÇ SAHİBİNİN BEYANI

TEKNİKERLER

Serdar Kuştemir
Serdal Hopal

YEDEK ANAHTAR?

☐ VAR ☐ YOK ☒ BİLMİYORUM

RUHSATIN ASLI GÖRÜLDÜ MÜ?

☒ EVET ☐ HAYIR

Otorapor Airbag Kontrol Paketi satın alınmayan araçlarda servis kontrolü yapılması gerekmektedir. BU
RAPORDA AIRBAG PAKETİ SATIN ALINMAMIŞTIR.

(İŞBU BİLGİLER MÜŞTERİ BEYANINA DAYALIDIR)

PAKET TUTARI 3000,00 TL

DİKKAT! RAPORLARIMIZ DİJİTAL OLARAK ÜRETİLMEKTEDİR. HİÇBİR RAPORUMUZDA EL
YAZISI KULLANILMAMAKTADIR. EL YAZISI İLE EKLENTİ YAPILAN RAPORLAR GEÇERSİZDİR

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!

06.10.2026 11:49

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ces Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti. şirketi tarafından üretilmiştir. Her
Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği
rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 3000,00 TL
RAPOR TARİHİ : 04.10.2026

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMAMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

İş Emri No : ZYB201170880
Plaka : 34PJ4904
Şasi No : YV1MV845BF2245747
TSE-HYB No : 34-HYB-18508 (10.04.2019-10.04.2027)
Mersis No : 0206069647500016

Bayide Kalacak

ARAÇ BİLGİLERİ

MARKA : Volvo

ÜRETİM YILI (TARİHİ) : 2015

ŞAŞI NO : YV1MV845BF2245747

ARAÇ YAKIT CİNSİ : Dizel

MODEL (CİNSİ) : Volvo V40

PLAKA : 34PJ4904

MOTOR NO : D4162T3277234

VİTES TİPİ Otomatik

EKSPERTİZ ÖNCESİ TESPİT EDİLEN DURUMLAR

Araç, 8 yaşından büyük olduğu için motor/mekanik olarak garanti kapsamı dışındadır.

SEÇİLİ EKSPERTİZ PAKETİ MOTOR MEKANİK GARANTİSİNİ KAPSAMAMAKTADIR. BU EKSPERTİZ RAPORU ARACIN İSTASYONUZA GİRİŞ ÇIKIŞ KİLOMETRELERİNDEKİ VERİLERİ YANSITMAKTADIR.

<https://hgs.epttvm.com/araç-km-sorgula> adresinden kilometre sorgulaması yapılabilir.

- Bu işyerinde belirtilen işlemlerin yapılması için OTORAPOR ekspertiz servisini yetkili kılıyorum.
- Her sayfanın arkasında bulunan sözleşmede yazılı tüm genel ekspertiz bakım ve muayene şartlarını okudum, kabul ediyorum.
- Bu rapor Ekspertiz merkezine getirildiği kilometre ve merkezden çıkış yaptığı kilometreler içerisinde geçerlidir.
- Ekspertiz, motor sıcakken yapılmıştır. Motor soğukken tespit edilebilecek arızalar garanti dışıdır.
- Gerektiğinde ekspertiz öncesi ve sonrası yol testi yapılmasını onaylıyorum.
- Dinamometre test cihazından ve diğer test cihazlarından dolayı oluşabilecek motor, şanzıman vs. arızalardan OTORAPOR sorumlu değildir.
- Aracınızın ekspertiz işlemi sonrası, Otorapor'un aracınızda "Sorunlu", "Hatalı" ya da "Bakım Yapılması Gerekli" olarak belirttiği tüm parça ve aksamlar sizin sorumluluğunuzdadır.**
- ARAÇTA TESPİT EDİLMİŞ SORUNLU PARÇALARIN, GEREKLİ BAKIM VE ONARIMLARI YAPILMADAN TRAFİĞE ÇIKMASI KESİNLİKLE UYGUN DEĞİLDİR; OTO ÇEKİCİSİ İLE ALINIP YETKİLİ SERVİSTE BAKIM YAPILMASI GEREKLİDİR. TRAFİĞE BU ŞEKİLDE ÇIKILMASI DURUMUNDA ORTAYA ÇIKABİLECEK DURUMLARDAN OTORAPOR SORUMLU DEĞİLDİR.**
- Bu rapor sadece ekspertiz yaptıran kişi için geçerlidir. Alıcı veya satıcı tarafından 3. kişilere devir edilemez.
- Aracın alıcı tarafından satış işlemi görmesi durumunda bu rapor geçerliliğini yitirir.
- İşbu iş emri neticesinde, oto ekspertiz raporu alınması istenen aracın oto ekspertiz raporu alındıktan sonra gerekli görüldüğü takdirde bir an önce ilgili servise gidilerek tamir, bakım ve onarımlarının yapılması önemle arz olunur.
- <https://www.otorapor.com/ems> adresindeki ve telefonuma gelen "OTORAPOR OTO EKSPERTİZ VE MUAYENE ŞARTLARI"nı kabul ediyorum.
- Araç hakkında yazılı ve sözlü olarak tüm bilgilendirmeler tarafıma yapılmıştır.
- Airbag kontrolleri ilgili paketlerde OBD yöntemiyle elektronik ve fiziki olarak SÖKÜLMEYEN yapılmaktadır. Airbag paketi satın alınması halinde muvaffakat alınarak sökülmemektedir.
- Expert Assist ve diğer garanti şartlarını kabul ediyorum.
- Özel nitelikli kişisel verilerimi de içeren kimlik kartı verileri ve sair kişisel verilerimin OTO RAPOR ARAÇ MUAYENE VE EKSPERTİZ HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından sağlanan satın ve satış sonrası hizmetler çerçevesinde; ürün ve hizmetlere ilişkin yönlendirmede bulunulması, kampanyalara ilişkin bilgi verilebilmesi, satın alınan ürün ve diğer hizmetlere ilişkin olarak memnuniyetimin değerlendirilmesine yönelik analizler yapılması ve bu kapsamda tarafımla iletişime geçilmesi, anılan hizmetlere ve ürünlere yönelik tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin sosyal medya, arama motorları, e-mail, kısa mesaj vb. kanallarla gerçekleştirilmesi amacıyla tarafımla iletişime geçilmesi ve aynı amaçlarla verilerimin yurt içi veya yurt dışı merkezli dijital pazarlama firmalarına aktarılması, özel günlerde tarafıma hediye gönderilebilmesi için ürün/hizmet sağlayan şirketlere aktarılması amacıyla yukarıda belirtilen bilgiler kapsamında işlenmesini kendi açık rızam ile onaylıyorum.
- Otorapor Airbag Kontrol Paketi satın alınmayan araçlarda servis kontrolü yaptırılması gerekmektedir.BU RAPORDA AIRBAG PAKETİ SATIN ALINMAMIŞTIR.
- Kilometre kontrolü içeren paketlerde kilometre sorguları Ptt Sisteminden ve Km Hunter kilometre sorgulama cihazının araca bağlanması ile yapılmaktadır. Ptt sistemlerinden ya da Km Hunter cihazından kaynaklı teknik aksaklık ve hatalar sebebiyle ortaya çıkacak hatalı sorgu sonucundan tarafımız sorumlu olmayıp sorumluluk ilgili sorgunun yapıldığı kurum ya da cihaz üreticilerine aittir.
- İşbu raporda yapılan tespit ve değerlendirmeler, aracın yetkili servis dışında bakım, tamir, onarım gibi en ufak bir yetkisiz müdahaleye maruz kalmış olması durumunda geçerliliğini yitirecektir.
- İşbu rapor aracın yanlış, kalitesiz akaryakıt almış olması durumunda bu sebeple oluşacak arızalar kapsamında geçerliliğini yitirecektir.
- İŞBU RAPOR KRİMİNAL BİR İNCELEME İÇERMEMEKTEDİR. ARACIN ŞAŞI YA DA MOTOR NUMARASININ DEĞİŞTİRİLMİŞ OLUPLUĞUNUN BELİRLENMESİ KONUSUNDA EKSPERTİZ ŞİRKETLERİNİN, YÖNETMELİK VEYA STANDARTLARLA BELİRLENMİŞ BİR GÖREVLERİ VE EGM BÜNYESİNDE BULUNAN VERİLERE ERIŞİM İZİNLERİ MEVCUT OLMAMASI SEBEBİYLE ARACIN CHANGE OLUP OLMADIĞINA İLİŞKİN BİR TESPİT YAPILMAMAKTADIR.
- SEBEPLE AĞIR HASAR KAYITLI, CHANGE VB ARAÇLAR EKSPERTİZ FİRMASI SORUMLULUĞUNDA DEĞİLDİR.
- İşbu Rapor Kriminal Bir İnceleme İçermemektedir. Aracın Şasi Ya Da Motor Numarasının Değiştirilmiş Olup Olmadığının Belirlenmesi Konusunda Ekspertiz Şirketlerinin, Yönetmelik veya Standartlarla Belirlenmiş Bir Görevleri Ve Egm Bünyesinde Bulunan Verilere Erişim İzinleri Mevcut Olmaması Sebebiyle Aracın Change Olup Olmadığına İlişkin Bir Tespit Yapılmamaktadır. Bu Raporun Amacı Trafik Güvenliğini Tehlikeye Atacak Fren, Süspansiyon, Motor Parçaları, Kaporta Parçaları Gibi Yönetmelikle Çerçevesi Belirlenmiş Sınırlı Parçaların İncelenmesidir. Bu rapor Otomotiv Laboratuvarlarında makine, otomotiv mühendisleri tarafından, aracın tamamen parçalanarak (30.000 parça) günlerce incelemeye tutulması gibi bir yöntemle oluşturulmamıştır. Kısıtlı bir zaman aralığında sökm ve kimyasal madde kullanım işlemi olmaksızın olağan gözden geçirmeye hazırlanan bu rapor sadece görüş bildirmektedir. Aynı zamanda ekspertiz işletmelerinin tramer, adalet bakanlığı verileri, emniyet, adli tıp kriminal bilgi havuzu, jandarma, işçileri bakanlığı, teknik üniversite gibi yerlerin bilgi havuzlarına erişimi bulunmamaktadır. Bu sebeplerle bir "bilirkişi raporu" hükmünde olmayan işbu ekspertiz raporunun "bilirkişi raporların" yazan bilirkişiler dahi yazdıkları rapordan sorumlu olmazken hukuken Otorapor aleyhine tazmin sonucu doğurması beklenemez. Hukuken işbu raporun bağlayıcılığı yoktur. Otorapor ekspertiz ücretinin iadesi ya da her ne ad altında olursa olsun herhangi bir tazminat talebini kabul etmeyeceğini işbu rapor ile müşteriye bildirmiş bulunmaktadır.
- Aracın "recall" geri çağırma, üretim hatası gibi üretici firmanın garantisinde olan gizli kusurlardan Otorapor sorumlu değildir.

ALICI
ADI SOYADI: Odak otomotiv
İMZA:

SATICI
ADI SOYADI: 6340004869
İMZA:

DİKKAT: RAPORLARIMIZ DİJİTAL OLARAK ÜRETİLMEKTEDİR. HİÇBİR RAPORUMUZDA EL
YAZISI KULLANILMAMAKTADIR. EL YAZISI İLE EKLENTİ YAPILAN RAPORLAR GEÇERSİZDİR

06.10.2026 11:49



BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ces Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti. şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.



!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 3000,00 TL
RAPOR TARİHİ : 04.10.2026

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

İş Emri No : ZYB201170880
Plaka : 34PJ4904
Şasi No : YV1MV845BF2245747
TSE-HYB No : 34-HYB-18508 (10.04.2019-10.04.2027)
Mersis No : 0206069647500016

İŞ EMRİ / ARAÇ KABUL / TESLİM / BİLGİ FORMU

TARAFSIZ, BAĞIMSIZ, YETKİLİ

İŞ EMRİNİ AÇAN TEKNİSYEN	Serdar Kuştemir
ARAÇ KABUL TARİHİ	04.10.2026
ARAÇ KABUL SAATİ	11:19
KAPANIŞ TARİHİ	04.10.2026
ARAÇ TESLİM SAATİ	16:03
OTORAPOR GİRİŞ KM	104624
OTORAPOR ÇIKIŞ KM	104624

BU RAPOR, Ces Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti. ŞİRKETİ TARAFINDAN ÜRETİLMİŞTİR. Seyitnizam Mahallesi Demirciler Sitesi 5. Cad. No:8 Zeytinburnu/İstanbul 90 (212) 510-51-15 Vergi No : 2060696475 Mersis No : 0206069647500016	BAYİ İMZASI
---	-------------

ARAÇ BİLGİLERİ

PLAKA	34PJ4904		
ŞAŞİ NO	YV1MV845BF2245747		
MOTOR NO	D4162T3277234		
MARKA	Volvo		
MODEL (CİNSİ)	Volvo V40		
ÜRETİM YILI (TARİHİ)	2015		
İlk Tescil Tarihi	04.04.2016	Tescil Tarihi	01.10.2026
ARAÇ YAKIT CİNSİ	Dizel		
VİTES TİPİ	Otomatik		

EKSPERTİZ TALEP EDEN / MÜŞTERİ BİLGİLERİ (ALICI)

ADI SOYADI	Odak otomotiv
TELEFON CEP	0(530) 000 0000
E-MAİL	
Vergi D. / T.C. NO - VERGİ NO	6340004869 / 6340000489
TELEFON İŞ / EV	
ADRES	Zeytinburnu
İMZA (ALICI VEYA VEKİLİ)	

TALEP EDİLEN PAKETLER

PAKETLER	☒ Opel Odak Oto Ekspertiz Paketi
PAKET TUTARI	3000,00 TL

ARAÇ SAHİBİ (RUHSATTA YAZAN)

ADI SOYADI	6340004869
T.C. NO / VERGİ NO / MERSİS NO	6340004869
ADRES	00000000000
E-MAİL	000000000000
İMZA (ARAÇ SAHİBİ VEYA VEKİLİ)	

ARACI KULLANAN VEYA VEKİL KİŞİ BİLGİLERİ (SATICI)

ADI SOYADI	6340004869
TELEFON CEP	0(530) 000 0000
ARAÇ HAKKINDA ARAÇ SAHİBİNİN BEYANI	

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!

06.10.2026 11:49



BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ces Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti. şirketi tarafından üretilmiştir. Her
Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği
rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 3000,00 TL
RAPOR TARİHİ : 04.10.2026

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMAMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

İş Emri No : ZYB201170880
Plaka : 34PJ4904
Şasi No : YV1MV845BF2245747

Rapor Sahibinin

TSE-HYB No : 34-HYB-18508 (10.04.2019-10.04.2027)
Mersis No : 0206069647500016

İŞ EMRİ / ARAÇ KABUL / TESLİM / BİLGİ FORMU

TARAFSIZ, BAĞIMSIZ, YETKİLİ

İKİNCİ EL OTO GARANTİ TEKLİFİ İSTİYOR MUSUNUZ?	☐ EVET ☐ HAYIR
KASKO VE TRAFİK SİGORTASI TEKLİFİ İSTİYOR MUSUNUZ?	☐ EVET ☐ HAYIR
YEDEK ANAHTAR?	☐ VAR ☐ YOK ☒ BİLMİYORUM
RUHSATIN ASLI GÖRÜLDÜ MÜ?	☒ EVET ☐ HAYIR

EKSPERTİZ ÖNCESİ TESPİT EDİLEN DURUMLAR

Araç, 8 yaşından büyük olduğu için motor/mekanik olarak garanti kapsamı dışındadır.

SEÇİLİ EKSPERTİZ PAKETİ MOTOR MEKANİK GARANTİSİNİ KAPSAMAMAKTADIR. BU EKSPERTİZ

RAPORU ARACIN İSTASYONUMUZA GİRİŞ ÇIKIŞ KİLOMETRELERİNDEKİ VERİLERİ YANSITMAKTADIR.

<https://hgs.epttavn.com/arac-km-sorgula> adresinden kilometre sorgulaması yapabilirsiniz.

(İŞBU BİLGİLER MÜŞTERİ BEYANINA DAYALIDIR)

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



06.10.2026 11:49



BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ces Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti. şirketi tarafından üretilmiştir. Her
Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği
rapordan sorumludur.

Ekspertiz Paket Tutarı : 3000,00 TL
Rapor Tarihi : 04.10.2026

İşbu raporlara ait tüm sayfalar Otorapor Oto Ekspertiz Sertifikası
niteliğindedir. Raporların geçerli olabilmesi için her sayfada
Gümüş Hologram bulunmak zorundadır. Gümüş Hologram
bulunmayan, antetli kağıda basılmamış raporlar geçersizdir.

İş Emri No : ZYB201170880
Plaka : 34PJ4904
Şasi No : YV1MV845BF2245747
TSE-HYB No : 34-HYB-18508 (10.04.2019-10.04.2027)
Mersis No : 0206069647500016

Rapor Sahibinin

İŞ EMRİ / ARAÇ KABUL / TESLİM / BİLGİ FORMU

TARAFSIZ, BAĞIMSIZ, YETKİLİ

- Bu işyerinde belirtilen işlemlerin yapılması için OTORAPOR ekspertiz servisini yetkili kılıyorum.
- Her sayfanın arkasında bulunan sözleşmede yazılı tüm genel ekspertiz bakım ve muayene şartlarını okudum, kabul ediyorum.
- Bu rapor Ekspertiz merkezine getirildiği kilometre ve merkezden çıkış yaptığı kilometreler içerisinde geçerlidir.
- Ekspertiz, motor sıcakken yapılmıştır. Motor soğukken tespit edilebilecek anızalar garanti dışıdır.
- Gerektiğinde ekspertiz öncesi ve sonrası yol testi yapılmasını onaylıyorum.
- Dinamometre test cihazından ve diğer test cihazlarından dolayı oluşabilecek motor, şanzıman vs. anızalardan OTORAPOR sorumlu değildir.
- Aracınızın ekspertiz işlemi sonrası, Otorapor'un aracınızda "Sorunlu", "Hatalı" ya da "Bakım Yapıtırılması Gereklidir" olarak belirttiği tüm parça ve aksamlar sizin sorumluluğunuzdadır.**
- ARAÇTA TESPİT EDİLMİŞ SORUNLU PARÇALARIN, GEREKLİ BAKIM VE ONARIMLARI YAPILMADAN TRAFİĞE ÇIKMASI KESİNLİKLE UYGUN DEĞİLDİR; OT0 ÇEKİCİSİ İLE ALINIP YETKİLİ SERVİSTE BAKIM YAPILMASI GEREKLİDİR. TRAFİĞE BU ŞEKİLDE ÇIKILMASI DURUMUNDA ORTAYA ÇIKABİLECEK DURUMLARDAN OTORAPOR SORUMLU DEĞİLDİR.**
- Bu rapor sadece ekspertiz yaptıran kişi için geçerlidir. Alıcı veya satıcı tarafından 3. kişilere devir edilemez.
- Aracın alıcı tarafından satış işlemi görmesi durumunda bu rapor geçerliliğini yitirir.
- İşbu iş emri neticesinde, oto ekspertiz raporu alınması istenen aracın oto ekspertiz raporu alındıktan sonra gerekli görüldüğü takdirde bir an önce ilgili servise gidilerek tamir, bakım ve onarımlarının yapılması önemle arz olunur.
- <https://www.otorapor.com/ems> adresindeki ve telefonuma gelen "OTORAPOR OT0 EKSPERTİZ VE MUAYENE ŞARTLARI"nı kabul ediyorum.
- Araç hakkında yazılı ve sözlü olarak tüm bilgilendirmeler tarafıma yapılmıştır.
- Airbag kontrolleri ilgili paketlerde OBD yöntemiyle elektronik ve fiziki olarak SÖKÜLMEDEN yapılmaktadır. Airbag paketi satın alınması halinde muvaffakak alınarak sökülmemektedir.
- Expert Assist ve diğer garanti şartlarını kabul ediyorum.
- Özel nitelikli kişisel verilerimi de içeren kimlik kartı verileri ve sair kişisel verilerimin OT0 RAPOR ARAÇ MUAYENE VE EKSPERTİZ HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından sağlanan satım ve satış sonrası hizmetler çerçevesinde; ürün ve hizmetlere ilişkin yönlendirmede bulunulması, kampanyalara ilişkin bilgi verilebilmesi, satın alınan ürün ve diğer hizmetlere ilişkin olarak memnuniyetimin değerlendirilmesine yönelik analizler yapılması ve bu kapsamda tarafıma iletişime geçilmesi, anılan hizmetlere ve ürünlere yönelik tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin sosyal medya, arama motorları, e-mail, kısa mesaj vb. kanallarla gerçekleştirilmesi amacıyla tarafıma iletişime geçilmesi ve aynı amaçlarla verilerimin yurt içi veya yurt dışı merkezli dijital pazarlama firmalarına aktarılması, özel günlerde tarafıma hediye gönderilebilmesi için ürün/hizmet sağlayan şirketlere aktarılması amacıyla yukarıda belirtilen bilgiler kapsamında işlenmesini kendi açık rızam ile onaylıyorum.
- Otorapor Airbag Kontrol Paketi satın alınmayan araçlarda servis kontrolü yaptırılması gerekmektedir. BU RAPORDA AIRBAG PAKETİ SATIN ALINMAMIŞTIR.
- Kilometre kontrolü içeren paketlerde kilometre sorguları Ptt Sisteminden ve Km Hunter kilometre sorgulama cihazının araca bağlanması ile yapılmaktadır. Ptt sistemlerinden ya da Km Hunter cihazından kaynaklı teknik aksaklık ve hatalar sebebiyle ortaya çıkacak hatalı sorgu sonucundan tarafımız sorumlu olmayıp sorumluluk ilgili sorgunun yapıldığı kurum ya da cihaz üreticilerine aittir.
- İşbu raporda yapılan tespit ve değerlendirmeler, aracın yetkili servis dışında bakım, tamir, onarım gibi en ufak bir yetkisiz müdahaleye maruz kalmış olması durumunda geçerliliğini yitirecektir.
- İşbu rapor aracın yanlış, kalitesiz akaryakıt almış olması durumunda bu sebeple oluşacak arızalar kapsamında geçerliliğini yitirecektir.
- İŞBU RAPOR KRİMİNAL BİR İNCELEME İÇERMEMEKTEDİR. ARACIN ŞASI YA DA MOTOR NUMARASININ DEĞİŞTİRİLMİŞ OLUPLUĞUNA İLİŞKİN BİR TESPİT YAPILMAMAKTADIR. ARACIN CHANGE OLUP OLMADIĞINA İLİŞKİN BİR TESPİT YAPILMAMAKTADIR. ARACIN CHANGE OLUP OLMADIĞINA İLİŞKİN BİR TESPİT YAPILMAMAKTADIR.
- SEBEPLERİ AĞIR HASAR KAYITLI, CHANGE VB ARAÇLAR EKSPERTİZ FİRMASI SORUMLULUĞUNDA DEĞİLDİR.
- İşbu Rapor Kriminal Bir İnceleme İçermemektedir. Aracın Şasi Ya Da Motor Numarasının Değiştirilmiş Olup Olmadığının Belirlenmesi Konusunda Ekspertiz Şirketlerinin, Yönetmelik veya Standartlarla Belirlenmiş Bir Görevleri Ve Egm Bünyesinde Bulunan Verilere Erişim İzinleri Mevcut Olmaması Sebebiyle Aracın Change Olup Olmadığına İlişkin Bir Tespit Yapılmamaktadır. Bu Raporun Amacı Trafik Güvenliğini Tehlikeye Atacak Fren, Süspansiyon, Motor Parçaları, Kaporta Parçaları Gibi Yönetmelikle Çerçevesi Belirlenmiş Sınırlı Parçaların İncelenmesidir. Bu rapor Otomotiv Laboratuvarlarında makine, otomotiv mühendisleri tarafından, aracın tamamen parçalanarak (30.000 parça) günlerce incelemeye tutulması gibi bir yöntemle oluşturulmamıştır. Kısıtlı bir zaman aralığında söküm ve kimyasal madde kullanım işlemi olmaksızın olağan gözden geçirmeyle hazırlanan bu rapor sadece görüş bildirmektedir. Aynı zamanda ekspertiz işletmelerinin tramer, adalet bakanlığı verileri, emniyet, adli tıp kriminal bilgi havuzu, jandarma, içişleri bakanlığı, teknik üniversite gibi yerlerin bilgi havuzlarına erişimi bulunmamaktadır. Bu sebeplerle bir "bilirkişi raporu" hükmünde olmayan işbu ekspertiz raporunun "bilirkişi raporların" yazar bilirkişiler dahi yazdıkları rapordan sorumlu olmazken hukuken Otorapor aleyhine tazmin sonucu doğurması beklenemez. Hukuken işbu raporun bağlayıcılığı yoktur. Otorapor ekspertiz ücretinin iadesi ya da her ne ad altında olursa olsun herhangi bir tazminat talebini kabul etmeyeceğini işbu rapor ile müşteriyi bildirmiş bulunmaktadır.
- Aracın 'recall' geri çağırma, üretim hatası gibi üretici firmanın garantisinde olan gizli kusurlardan Otorapor sorumlu değildir.

DİKKAT! RAPORLARIMIZ DİJİTAL OLARAK ÜRETİLMEKTEDİR. HİÇBİR RAPORUMUZDA EL YAZISI KULLANILMAMAKTADIR. EL YAZISI İLE EKLENTİ YAPILAN RAPORLAR GEÇERSİZDİR

İş emri sayfası 3 sayfadır. Diğer sayfayı kontrol ediniz.

ALICI		SATICI	
ADI SOYADI:	Odak otomotiv	ADI SOYADI:	6340004869
İMZA:		İMZA:	

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!

06.10.2026 11:49



BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ces Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti. şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 3000,00 TL
RAPOR TARİHİ : 04.10.2026

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OT0 EKSPERTİZ SERTİFİKASI NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMAMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

MOTOR EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

ÇOK ÖNEMLİ NOKTALAR

V Kayışı Gergi Rulmanı Ses Durumu

😊 Orta

Triger Kayışı-Zinciri Ses Durumu

😞 Km ve Yaş Sebebiyle Servis
Müdahalesi Gerekli

Egzoz Bölgesinde Siyah Duman Var mı?

😞 Evet, Enjektör Temizliği ve Ayarı
Gerekli, Ateşleme ve yakıt sistemi
kontrolü tavsiye olunur

Klima Kompresörü Genel Durumu

😊 İyi

Turbo Yağ Sızdırmazlığı-Üst Bölge

😊 İyi

Motor Elektrik Tesisatı ve Kabloları

😊 İyi

Motor Piston Kompresör Testi Gerekli mi?

😊 Hayır

Egzoz Bölgesinde Yağ Dumanı Var mı?

😊 Hayır

Egzoz Manifoldunda Gaz Kaçağı Var mı?

😊 Hayır

Motor Suyunda Yağ Var mı?

😊 Hayır

Motor Yağında Soğutma Suyu Var mı?

😊 Hayır

Motorda Üfleme Var mı?

😊 Hayır

Motorda Vuruntulu Çalışma Var mı?

😊 Hayır

Şarj ve Marş Dinamosu Rulmanı Ses Durumu

😊 İyi

Araca Acil Servis Bakımı Gerekli mi?

😊 Hayır

Araçta Motor-Mekanik Olarak İşlem Var mı?

😊 Hayır

ORTA ÖNEMLİ NOKTALAR

Motor Yağ Seviyesi

😞 Orta, Periyodik Bakım Yapılması
Tavsiye Olunur

Intercooler Genel Durumu

😊 Terleme Mevcut

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!

06.10.2026 11:49



BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ces Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti. şirketi tarafından üretilmiştir. Her
Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği
rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 3000,00 TL
RAPOR TARİHİ : 04.10.2026

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANTEKLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

MOTOR EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

Akü(%) : 65 Orta

Motor Isı ve Ses İzolasyonu İyi

Fren Ana Merkez Hidrolik Sızdırmazlığı İyi

Direksiyon Pompası ve Boruları Yağ Kaçağı Durumu İyi

Yakıt Sistemi ve Sızdırmazlık İyi

Radyatör Genel Durumu İyi

Soğutma Fanları İyi

Soğutma Suyu Hortumları ve Sızdırmazlık İyi

Klima Boruları İyi

Turbo Boruları Genel Durumu İyi

Emme Manifoldu Durumu İyi

AZ ÖNEMLİ NOKTALAR

Sol Kule Bilyaları Orta

Sağ Kule Bilyaları Orta

Motor Koruyucu Kapağı/Hava Filtre ve Boruları İyi

Antifiriz : 25 İyi

Fren Hidroliği Durumu İyi

Motor Üst Bölge Yağ Sızdırmazlığı İyi

Conta Kaçak Testi Yapıldı mı? conta kaçak testi satın alınmamıştır ve yapılmamıştır.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!

06.10.2026 11:49

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ces Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti. şirketi tarafından üretilmiştir. Her
Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği
rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 3000,00 TL
RAPOR TARİHİ : 04.10.2026

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMAMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

ALT / ÖN / MEKANİK EKSPERTİZ ve CHECK-UP RAPORU

ÇOK ÖNEMLİ NOKTALAR

Motor Karteri Yağ Sızdırmazlığı 😞 **Yağ Kaçağı Mevcut**

Şanzıman ve Diferansiyel Yağ Sızdırmazlığı 😞 **Yağ Kaçağı Mevcut**
⚠️

Ön Krank Keçesi Yağ Sızdırmazlığı 😞 **Yağ Kaçağı Mevcut**

Arka Krank Keçesi Yağ Sızdırmazlığı 😞 **Yağ Kaçağı Mevcut**

Yağ Soğutucusu Yağ Sızdırmazlığı 😞 Orta, Terleme Mevcut

Arazi Şaftı Genel Durumu 😞 Yok

Yağ Sızdırmazlık Ön Diferansiyel 😞 Yok

Debriyaj Balatası ve Kavrama Sistemi Durumu 😞 Yok

Arka Diferansiyel Boşluk ve Yağ Sızdırmazlık 😞 Yok

Arazi Şanzımanı Yağ Sızdırmazlığı 😞 Yok

ORTA ÖNEMLİ NOKTALAR

Direksiyon Kutusu Yağ Sızdırmazlığı 😞 **Boşluk Mevcut**

Lastiklerin Genel Durumu 😞 **Kötü**

Ön Fren Balata ve Diskler 😞 Orta

Sol Ön Amortisör 😞 Orta

Sağ Ön Amortisör 😞 Orta

Turbo Alt Kontrolü 😞 Orta

Motor ve Şanzıman Alt Takoqları 😞 Orta

Torsiyon Burç-Denge Kolları ve Salıncak Burç-Fişekleri 😞 Orta

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



06.10.2026 11:49

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ces Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti. şirketi tarafından üretilmiştir. Her
Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği
rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 3000,00 TL
RAPOR TARİHİ : 04.10.2026

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

ALT / ÖN / MEKANİK EKSPERTİZ ve CHECK-UP RAPORU

Arka Fren Balataları ve Diskler 😊 Orta

Sol Arka Amortisör ve Helezon Yayları 😊 Orta

Sağ Arka Amortisör ve Helezon Yayları 😊 Orta

Araç Alt Kısmı Hasar Kontrolü 😊 Hasarsız

Sağ-Sol Ön Fren Kaliperi Hidrolik Sızdırmazlığı 😊 İyi

Diferansiyel Tranmisyon Mili ve Takoz 😊 Yok

Yakıt Deposu ve Yakıt Hortumları 😊 İyi

Sağ-Sol Arka Fren Kaliperi Yağ Sızdırmazlığı 😊 İyi

Airmatik 😊 Yok

Ön Fren Hortumları 😊 İyi

Arka Fren Hortumları 😊 İyi

AZ ÖNEMLİ NOKTALAR

Motor Muhafaza 😊 **Deforme-Hasarlı**

Araca Rot-Balans Ayarı ya da Kontrolü Gerekli Mi? 😊 **Evet**

Sol Ön Rotil, Rot Kolu ve Rot Başı 😊 Orta

Sağ Ön Rotil, Rot Kolu ve Rot Başı 😊 Orta

Sol Ön Salıncak Fişegi 😊 Orta

Sağ Ön Salıncak Fişegi 😊 Orta

Taban Plastik Bakalitleri 😊 Orta

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



06.10.2026 11:49

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ces Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti. şirketi tarafından üretilmiştir. Her
Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği
rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 3000,00 TL
RAPOR TARİHİ : 04.10.2026

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

ZYB201170880

34PJ4904

YV1MV845BF2245747

6 / 13

TSE-HYB No : 34-HYB-18508 (10.04.2019-10.04.2027)

Mersis No : 0206069647500016

ALT / ÖN / MEKANİK EKSPERTİZ ve CHECK-UP RAPORU

Ön Aks ve Aks Körükleri



İyi

Egzoz Borusu ve Susturucu Genel Durumu



İyi

El Freni Halatları



İyi

Arka Aks ve Aks Körükleri



Yok

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



06.10.2026 11:49




BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ces Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti. şirketi tarafından üretilmiştir. Her
Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği
rapordan sorumludur.

Ekspertiz Paketi Tutarı : 3000,00 TL
Rapor Tarihi : 04.10.2026

İşbu raporlara ait tüm sayfalar Otorapor Oto Ekspertiz Sertifikası
niteliğindedir. Raporların geçerli olabilmesi için her sayfada
Gümüş Hologram bulunmak zorundadır. Gümüş Hologram
bulunmayan, antetli kağıda basılmış raporlar geçersizdir.

15



LB: Lokal Boyalı B: Boyalı PP: Plastik Parça EM: Ezik Mevcut O: Orijinal GM: Göçük Mevcut Tİ: Taş İzi
KÇBD: Kuru Çekiç-Boya Bozmadan Doğrultma N: Normal

Not: * Bu sayfada sadece hatalı/işlemli noktalar gösterilmiştir. Diğer parça durumları ve mikron değerleri bir sonraki sayfada detaylı olarak verilmektedir.

Not: * Kutulardaki numaralar "KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU" rapor nokta listesindeki rakamları ifade eder.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!

06.10.2026 11:49

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ces Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti. şirketi tarafından üretilmiştir. Her
Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği
rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 3000,00 TL
RAPOR TARİHİ : 04.10.2026

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

Mersis No : 0206069647500016

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMAMIS RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

57 Tavanda Göçük Mevcut mu?

Evet

53 Tavan

Lokal Boyalı

: 250 Üzeri μ
(mikron)

34 Sol Arka - Kapı

Boyalı

: 250 Üzeri μ
(mikron)

16 Araç Alt Tabanı Kontrolü

Sürtme Mevcut

0 Araç Genelinde Kuş Pisiği ve Boya Bozulmaları Mevcut mu?

Evet

55 Ön Tampon

Plastik Parça, Boyalı, Ezik Mevcut

54 Arka Tampon

Plastik Parça, Boyalı, Ezik Mevcut

38 Sol Ön - Kapı

Orijinal, Ezik Mevcut

: 160-200 μ
(mikron)

32 Sağ Arka Çamurluk

Orijinal, Göçük Mevcut

: 160-200 μ
(mikron)

29 Sağ Arka - Kapı

Orijinal, Ezik Mevcut

: 160-200 μ
(mikron)

25 Sağ Ön Çamurluk

Orijinal, Göçük Mevcut

: 160-200 μ
(mikron)

24 Ön - Cam

Taş İzi

: 15

56 Araçta Noktasal Ezik-Çizik Mevcut mu?
Fotoğraf

Tavan Dahil Ezik ve Çizikler Mevcuttur

26 Sağ Ön Kapı

Lokal Boyalı

: 250 Üzeri μ
(mikron)

58 Ön Panjur

Deforme

33 Sol Arka - Çamurluk

Lokal Boyalı

: 160-200 μ
(mikron)

39 Sol Ön - Çamurluk

Orijinal, Kuru Çekiç-Boya Bozmadan Doğrultma

: 160-200 μ
(mikron)

30 Kapı Fitol Lastikleri ve Kapı Gergileri

Orta

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



06.10.2026 11:49



BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ces Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti. şirketi tarafından üretilmiştir. Her
Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği
rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : **3000,00 TL**
RAPOR TARİHİ : **04.10.2026**

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMAMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

20 Sağ Marşbiyel

😊 Plastik

19 Sol Marşbiyel

😊 Plastik

18 Araca Kirli Halde mi Ekspertiz Yapıldı?

😊 **Evet Araca müşteri bilgisinde yoğun kirli bakıldı mikron boya kuru çekiç düzeltme ezik çizik kontrolleri yeterli değildir.**

52 Tavan Tipi

😊 Normal

51 Ön Kaput

😊 Orijinal

: 160-200 µ
(mikron)

50 Sol Ön - Şasi

😊 Orijinal

49 Sağ Ön - Şasi

😊 Orijinal

48 Sol Ön - Podye Sacı

😊 Orijinal

47 Sağ Ön - Podye Sacı

😊 Orijinal

46 Sol Ön - Kule

😊 Orijinal

45 Sağ Ön - Kule

😊 Orijinal

44 Ön Panel

😊 Orijinal

43 Arka Sol Şasi

😊 Orijinal

42 Arka Sağ Şasi

😊 Orijinal

41 Arka - İç Panel

😊 Orijinal

40 Arka Havuz İçi

😊 Orijinal

37 Sol Ön - İç Direk

😊 Orijinal

36 Sol Orta İç Direk

😊 Orijinal

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



06.10.2026 11:49



BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ces Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti. şirketi tarafından üretilmiştir. Her
Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği
rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 3000,00 TL
RAPOR TARİHİ : 04.10.2026

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMAMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

35 Sol Arka Kapı İçi	😊 Orijinal	
31 Sağ Ön İç Direk	😊 Orijinal	
28 Sağ Arka Kapı İçi	😊 Orijinal	
27 Sağ Orta İç Direk	😊 Orijinal	
23 Sunroof	😊 Yok	: .
22 Arka Cam	😊 Orijinal	: 15
21 Arka Bagaj	😊 Orijinal	: 160-200 µ (mikron)
17 Araç "FİİLEN AĞIR İŞLEMLİ" Kategorisinde mi? (Bu yorum usta görüşüdür.)	😊 Araçta Ağır İşlem Görülmemiştir	
15 Karalama Kağıdı	😊 Karalama Kağıdı Fotoğrafı Eki	
14 Sağ Frangart (Sağ Üst Direk)	😊 Orijinal	
13 Sol Frangart (Sol Üst Direk)	😊 Orijinal	
11 Gösterge Panelinde Airbag Işığı Yanıyor mu?	😊 Hayır	
10 Araç Alt Ön Kısım Fotoğrafı	😊 Araç Alt Ön Kısım Fotoğrafı	
9 Araç Alt Orta Kısım Fotoğrafı	😊 Araç Alt Orta Kısım Fotoğrafı	
8 Araç Alt Arka Kısım Fotoğrafı	😊 Araç Alt Arka Kısım Fotoğrafı	
7 Airbag (Hava Yastıkları) Usta Kanaati	😊 Otorapor Airbag Kontrol Paketi Uygulanmadıysa Yetkili Serviste İncelenmesi Gereklidir.	
5 Araç Genelinde Dolu Hasarı Mevcut Mu ?	😊 Hayır	
4 Sağ Ön Kapı İçi	😊 Orijinal	

06.10.2026 11:49

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ces Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti. şirketi tarafından üretilmiştir. Her
Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği
rapordan sorumludur.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 3000,00 TL
RAPOR TARİHİ : 04.10.2026

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

3 Sağ Ön Şasi Ucu

😊 Orijinal

2 Sol Ön Kapı İçi

😊 Orijinal

1 Sol Ön Şasi Ucu

😊 Orijinal

0 Araç Genelinde Dolu Onarımı Mevcut mu?

😊 Hayır

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



06.10.2026 11:49



BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ces Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti. şirketi tarafından üretilmiştir. Her
Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği
rapordan sorumludur.

Ekspertiz Paketi Tutarı : 3000,00 TL
Rapor Tarihi : 04.10.2026

İşbu raporlara ait tüm sayfalar Otorapor Oto Ekspertiz Sertifikası
niteliğindedir. Raporların geçerli olabilmesi için her sayfada
gümüş hologram bulunmak zorundadır. Gümüş hologram
bulunmayan, antetli kağıda basılmış raporlar geçersizdir.

ZYB201170880

34PJ4904

YV1MV845BF2245747

TSE-HYB No : 34-HYB-18508 (10.04.2019-10.04.2027)

Mersis No : 0206069647500016

13 / 13

ÖZET USTA GÖRÜŞLERİ

MOTOR EKSPERTİZ VE CHECK-UP

V Kayışı Gergi Rulmanı Ses Durumu V kayışı Rulman grubu servis kontrolü tavsiye olunur (Orta)

Triger Kayışı-Zinciri Ses Durumu Km ve Yaş Sebebiyle Servis Müdahalesi Gerekli

Motor Yağ Seviyesi Orta,Periyodik Bakım Yapılması Tavsiye Olunur

Intercooler Genel Durumu Hortumların da terleme mevcut (Terleme Mevcut)

Egzoz Bölgesinde Siyah Duman Var mı? Enjektör pompa turbo dpf egr bakımı tavsiye ederim (Evet,Enjektör Temizliği ve Ayarı Gerekli,Ateşleme ve yakıt sistemi kontrolü tavsiye olunur)

ALT / ÖN / MEKANİK EKSPERTİZ ve CHECK-UP

Motor Muhafaza Deforme-Hasarlı

Motor Karteri Yağ Sızdırmazlığı Yağ Kaçağı Mevcut

Ön Krank Keçesi Yağ Sızdırmazlığı Yağ Kaçağı Mevcut

Şanzıman ve Diferansiyel Yağ Sızdırmazlığı Yağ Kaçağı Mevcut

Sol Ön Salıncak Fişeği Plastik burç ve takozlarda çatlama aşınma yıpranma mevcut (Orta)

Sağ Ön Salıncak Fişeği Plastik burç ve takozlarda çatlama aşınma yıpranma mevcut (Orta)

Motor ve Şanzıman Alt Takozları Plastik burç ve takozlarda çatlama aşınma yıpranma mevcut (Orta)

Taban Plastik Bakalitleri Deforme hasarlı (Orta)

Torsiyon Burç-Denge Kolları ve Salıncak Burç-Fişekleri Plastik burç ve takozlarda çatlama aşınma yıpranma mevcut (Orta)

Debriyaj Balatası ve Kavrama Sistemi Durumu Aktarma organları anlık olarak kontrolü sağlandı kavrama kontrolü ve ölçümü için servis kontrolü tavsiye olunur (Yok)

Arka Krank Keçesi Yağ Sızdırmazlığı Yağ Kaçağı Mevcut

Araca Rot-Balans Ayarı ya da Kontrolü Gerekli Mi? Ön düzende ses mevcut (Evet)

Direksiyon Kutusu Yağ Sızdırmazlığı Boşluk Mevcut

Lastiklerin Genel Durumu Lastik tarihlerin de tutarsızlık mevcut (Kötü)

KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP

Tavanda Göçük Mevcut mu? Evet

Araçta Noktasal Ezik-Çizik Mevcut mu? Fotoğraf Aracın genel mikron değerlerinde düşüklük ve yükseklik farklılıkları mevcut (Tavan Dahil Ezik ve Çizikler Mevcuttur)

Kapı Fitol Lastikleri ve Kapı Gergileri Orta

Araca Kirli Halde mi Ekspertiz Yapıldı? Evet Araca müşteri bilgisinde yoğun kirli bakıldı mikron boya kuru çekiç düzeltme ezik çizik kontrolleri yeterli değildir.

Airbag (Hava Yastıkları) Usta Kanaati . (Otorapor Airbag Kontrol Paketi Uygulanmadıysa Yetkili Serviste İncelenmesi Gereklidir.)

Araç Genelinde Kuş Pisliği ve Boya Bozulmaları Mevcut mu? Evet

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!

06.10.2026 11:49



BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Ces Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti. şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 3000,00 TL
RAPOR TARİHİ : 04.10.2026

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.